



GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Buczyna	
Kapliczka		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 255 naprzeciw posesji nr 2	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Kapliczka usytuowana w pasie drogi w miejscowości Buczyna naprzeciw posesji nr 2.
Kapliczka murowana, otynkowana, datowana na początek XX wieku.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Kapliczka porośnięta mchem z widocznymi ubytkami farby na elewacji. Wskazane oczyszczenie i odmalowanie elewacji.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Czerlejewo	
Krzyż przy domu		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Nr 1	
				Działka nr 986	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Krzyż przydrożny usytuowany w pasie drogi w miejscowości Czerlejewo, obok posesji nr 1.
Datowany na początek XX wieku. Krzyż drewniany z figurą Jezusa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan zachowania dobry. Wskazana bieżąca konserwacja.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dębowa Łęka
1. Nazwa Kościół parafialny pw. Św. Jadwigi		2. Czas powstania XV wiek	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres Działka nr 218
	 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa
			6. Formy ochrony Rejestr zabytków nr 239 z dnia 03.04.1961 roku

8. Historia, opis i wartości

Kościół usytuowany w środkowej części wsi, przy rozwidleniu dróg do Wschowy i Osowej Sieni. Składa się z krótkiej prostokątnej w planie nawy oraz niewiele węższego prezbiterium o trójbocznym zamknięciu po stronie wschodniej. Od północy do prezbiterium przystawiona prostokątna zakrystia. Korpus nawowy nakryty wysokim dachem dwuspadowym, zakończony od zachodu zdobionym szczytem. Prezbiterium zamknięte dachem wielospadowym. Całość budowli poza zakrystią wzmocniona przyporami, pomiędzy którymi umieszczono ostrołukowe okna, za wyjątkiem ściany północnej nawy. Główne wejście usytuowano na osi elewacji zachodniej kościoła. Mieści się ono w ostrołukowym portalu otoczonym obramieniem z wysuniętych cegieł, tworzących dwie ostrołukowe arkady.



Kościół- widok z boku

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Dobry stan zachowania elewacji kościoła.


10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

28/10/2020

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dębowa Łęka	
1. Nazwa Dzwonnica		2. Czas powstania XVIII wiek		4. Adres Działka nr 218	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony Rejestr zabytków nr 613 z dnia 20.06.1963 roku	

8. Historia, opis i wartości

Dzwonnica usytuowana przy budynku kościoła w środkowej części wsi Dębowa Łęka. Wieża datowana na XVIII wiek. Drewniana o pionowych ścianach szalowanych na podwalinie z cegły. Dzwonnica założona na planie czworoboku. Zwieńczona czterospadowym dachem, pokrytym dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania dzwonnicy dobry. Wskazane konserwacja elewacji.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Dębowa Łęka	
Historyczne otoczenie kościoła wraz z cmentarzem (XVIII wiek)		XV-XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 218	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
powiat: wschowski					
gmina: Wschowa					
6. Formy ochrony					

8. Historia, opis i wartości

Historyczne otoczenie kościoła w Dębowej Łęce obejmuje teren przykościelny ogrodzony kamiennym murem. Na tym terenie znajdował się dawniej cmentarz wiejski, przykościelny. Datowany na początek XVIII wieku, zajmował on obszar 0,2 ha. Cmentarz założony na planie nieregularnym. Jego granicę stanowił otaczający go mur.



Cmentarz przy kościele i inne elementy otoczenia.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie historycznego otoczenia kościoła wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Bardzo dobrze utrzymany teren wokół kościoła.
Zalecana bieżąca pielęgnacja otoczenia kościoła.


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

28/10/2020

11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dębowa Łęka	
1. Nazwa Cmentarz (dawny ewangelicki)		2. Czas powstania XIX wiek		4. Adres Działka nr 237	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz ewangelicki (nieczynny) usytuowany na zachodnim krańcu wsi. Od strony południowej przylega do cmentarza katolickiego. Z pozostałych stron łączy się z terenem leśnym. Datowany na połowę XIX wieku. Zajmuje obszar 0,3 ha. Cmentarz założony na planie czworoboku z czego północna krawędź wyznaczona jest przez łuk drogi. Układ cmentarza podporządkowany był budowli mauzoleum.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie dawnego cmentarza wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Cmentarz nieczynny. Wskazane oczyszczenie i konserwacja pozostałych pomników i płyt nagrobnych oraz upamiętnienie miejsca tablicą upamiętniającą.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dębowa Łęka
1. Nazwa Mauzoleum Alexa Brodowskiego i jego rodziny		2. Czas powstania XIX wiek	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres Działka nr 237
	 <p>Działka ewidencyjna Wschowa, obręb Dębowa Łęka, numer dz. 237 581253_5 0001.237 Złaz do obiektu Szczegóły (i) Inne</p> <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Obiekt położony jest pośrodku cmentarza ewangelickiego w Dębowej Łęce. Zbudowany z cegły. Datowany na 1865 rok. Założony na planie czworoboku. Obecnie pozostałości ścian - ruina.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania mauzoleum – ruina. W celu zachowania obiektu wskazana jest jego odbudowa.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Dębowa Łęka	
Cmentarz rzymsko-katolicki		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Działka ewidencyjna Wschowa, obręb Dębowa Łęka, numer dz. 238 081203_5 0001.238 Zbiór do osiedla: Stoczek 00 - inne</p>		4. Adres	
				Działka nr 238	
				5. Przynależność administracyjna	
		województwo: lubuskie		powiat: wschowski	
		gmina: Wschowa		6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz rzymsko-katolicki (czynny) usytuowany na zachodnim krańcu wsi. Od strony północnej przylega do cmentarza ewangelickiego. Z pozostałych stron łączy się z terenem leśnym. Datowany na XIX wiek. Cmentarz założony na planie czworoboku.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Cmentarz czynny. Posiada zarządcę dbającego o stan obiektu.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Dębowa Łęka	
Kapliczka z figurą		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		Działka nr 218	
				5. Przynależność administracyjna	
				6. Formy ochrony	
		województwo: lubuskie		powiat: wschowski	
		gmina: Wschowa			

8. Historia, opis i wartości

Kapliczka z figurą Jezusa usytuowana na południowej ścianie kościoła w miejscowości Dębowa Łęka. Kapliczka datowana na przełom XIX/XX wieku.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan zachowania dobry. Wskazana konserwacja.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dębowa Łęka	
1. Nazwa Krzyż przydrożny		2. Czas powstania XIX/XX wiek		4. Adres Działka nr 456/2	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Krzyż przydrożny usytuowany na rozwidleniu dróg w miejscowości Dębowa Łęka obok posesji nr 59. Datowany na przełom XIX/XX wieku. Krzyż drewniany z figurą Jezusa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan zachowania dobry. Wskazana konserwacja.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Dębowa Łęka	
ZESPÓŁ FOLWARCZNY (ZF) - układ przestrzenny zespołu		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Działka nr	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Założenie folwarczne w Dębowej Łęce usytuowane w zachodniej części wsi, przy historycznym szlaku biegnącym z Poznania do Głogowa i drodze lokalnej przecinającej ten szlak, prowadzącej do Osowej Sieni. Datowane na XIX wiek. Zabudowa folwarku zwarta a układ budynków czytelny. Założenie folwarczne można podzielić na część rezydencjonalną po stronie zachodniej, która obejmuje park z pałacem oraz część gospodarczą po stronie wschodniej. Do zespołu folwarcznego prowadzi brukowana droga wjazdowa od strony północnej.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dębowa Łęka	
1. Nazwa Park krajobrazowy w ZF		2. Czas powstania XIX wiek		4. Adres Działka nr	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego. Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net . Ukierunkowanie mapki: N Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony Rejestr zabytków nr 993/A z dnia 28.11.1985 roku	

8. Historia, opis i wartości

Park krajobrazowy zajmuje północno zachodnią część założenia folwarcznego w Dębowej Łęce i oddziela pałac od kolonii mieszkalnej. Datowany na XIX wiek należy do części rezydencjonalnej, na której znajduje się pałac. Park wokół pałacu zatracił swoje walory.



Park przy pałacu (wiosna)

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie parku wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Obecnie stan utrzymania parku dobry. Zalecana bieżąca pielęgnacja oraz utrzymanie obecnego kształtu.



10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

28/10/2020

11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dębowa Łęka	
1. Nazwa Pałac /1/ w ZF		2. Czas powstania 1845 rok		4. Adres Nr 7 Działka nr 34/151	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony Rejestr zabytków nr 993/A z dnia 28.11.1985 roku	

8. Historia, opis i wartości

Budynek pałacu usytuowany na terenie folwarku Dębowa Łęka znajduje się w centralnej jego części. Po południowej i zachodniej stronie pałacu znajduje się teren parkowy a po stronie północnej i wschodniej zabudowa folwarczna. Budynek murowany, otynkowany założony na planie wieloboku. Datowany na 1845 rok. Korpus pałacu dwukondygnacyjny z poddaszem, przykryty dwuspadowym dachem z lukarną. Ryzalit w części zachodniej budynku zwieńczony szczytem, przykryty dachem dwuspadowym. Wieża w części wschodniej pałacu trzykondygnacyjna, zwieńczona płasko balustradą. Elewacja frontowa zdobiona boniowaniem, gzymsem profilowanym oraz podokapowym. Okna zdobione opaskami. Skrzydło pałacu od strony północnej jednokondygnacyjne z poddaszem, przykryte dachem dwuspadowym.



Pałac od strony N

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania pałacu dobry.


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

28/10/2020

11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dębowa Łęka
1. Nazwa Stodoła /2/ w ZF	2. Czas powstania 1910 rok		4. Adres Działka nr 34/142
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>	5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa
			6. Formy ochrony Rejestr zabytków nr 1445/A z dnia 09.08.1993 roku

8. Historia, opis i wartości

Budynek stodoły usytuowany jest w północno wschodniej części założenia folwarcznego w Dębowej Łęce. Budynek murowany z cegły i kamienia, datowany na 1910 rok. Założony na rzucie wydłużonego czworoboku. Od północy przylega do budynku magazynu. Elewacja zdobiona lizenami i płycinami zakończonymi łukami ceglanymi, na których umieszczono ozdobne wywietrzniki w kształcie krzyża. Budynek jednokondygnacyjny przykryty dwuspadowym dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Widoczne uszkodzenia lica ceglanej elewacji, zabrudzenia oraz mech porastający ściany. Wskazane oczyszczenie i konserwacja elewacji.



10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

28/10/2020

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Dębowa Łęka	
Magazyn (dawna stodoła) /3/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 34/142	
				5. Przynależność administracyjna	
		województwo: lubuskie		powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
		6. Formy ochrony		Rejestr zabytków nr 1444/A z dnia 09.08.1993 roku	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego. Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net . Ukierunkowanie mapki: N Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w północno wschodniej części założenia folwarcznego w Dębowej Łęce. Budynek murowany z cegły i kamienia, datowany na XIX wiek. Założony na rzucie wydłużonego czworoboku. Od wschodu i zachodu przylega do innych budynków. Elewacja zdobiona lizenami i płycinami zakończonymi łukami ceglanymi, na których umieszczono ozdobne wywietrzniki w kształcie krzyża. Budynek jednokondygnacyjny przykryty dwuspadowym dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Widoczne uszkodzenia lica ceglanej elewacji, zabrudzenia oraz mech porastający ściany. Wskazane oczyszczenie i konserwacja elewacji.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dębowa Łęka
1. Nazwa Magazyn (dawna stodoła) /4/ w ZF		2. Czas powstania XIX wiek	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres Działka nr 34/142
	 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w północno wschodniej części założenia folwarcznego w Dębowej Łęce. Budynek murowany z kamienia i cegły, datowany na koniec XIX wieku. Założony na rzucie wydłużonego czworoboku. Od wschodu przylega do budynku stodoły, od zachodu łączy się z kuźnią i stelmacharnią. Budynek jednokondygnacyjny przykryty dwuspadowym dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Dębowa Łęka</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Warsztaty (dawna kuźnia) /5/ w ZF</div>	<div>2. Czas powstania</div> <div>XIX wiek</div>	
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		
<div>  </div>	<div>  </div> <div> Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego. </div> <div> Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net. </div> <div> Ukierunkowanie mapki: N </div> <div> Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia. </div>	<div>4. Adres</div> <div>Działka nr 34/142</div>
		<div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div>
		<div>6. Formy ochrony</div>

8. Historia, opis i wartości

Budynek jest częścią północnej pierzei założenia folwarcznego w Dębowej Łęce. Budynek murowany, otynkowany, datowany na XIX wiek. Założony na rzucie czworoboku. Od wschodu i zachodu łączy się z innymi budynkami. Budynek jednokondygnacyjny przykryty dwuspadowym dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dębowa Łęka	
1. Nazwa Warsztaty (dawna stelmacharnia) /6/ w ZF		2. Czas powstania XIX wiek		4. Adres Działka nr 34/142	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek jest częścią północnej pierzei założenia folwarcznego w Dębowej Łęce. Budynek murowany, otynkowany, datowany na XIX wiek. Założony na rzucie czworoboku. Od wschodu przylega do budynku dawnej kuźni. Budynek jednokondygnacyjny przykryty dwuspadowym dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dębowa Łęka
1. Nazwa Biura (dawna rządcówka) /7/ w ZF		2. Czas powstania XIX wiek	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres Działka nr 34/142
	 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek jest częścią północnej pierzei założenia folwarcznego w Dębowej Łęce. Budynek murowany, otynkowany, datowany na XIX wiek. Założony na rzucie czworoboku. Budynek dwukondygnacyjny przykryty dwuspadowym dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan budynku zły. Widoczne duże ubytki tynku, otwory okienne częściowo zamurowane, okna powybijane. Wskazany remont budynku.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Dębowa Łęka	
Stajnia, spichlerz /9/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 34/141	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w północnej części założenia folwarcznego w Dębowej Łęce przy wyjeździe z folwarku na drogę do Osowej Sieni. Budynek murowany, otynkowany, na kamiennym cokole. Datowany na koniec XIX wieku. Założony na rzucie czworoboku. Elewacja zdobiona boniowaniem nad gzymsem działowym oraz opaskami wokół okien. Budynek trzykondygnacyjny przykryty dwuspadowym dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dębowa Łęka
1. Nazwa Stajnia z wozownią i mieszkalną górą /10/ w ZF	2. Czas powstania XIX wiek		4. Adres Nr 8, 9 Działka nr 34/132
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>	5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa
			6. Formy ochrony Rejestr zabytków nr 993/A z dnia 28.11.1985 roku

8. Historia, opis i wartości

Budynek wozowni usytuowany jest w części przypałacowej od strony północnej pałacu w założeniu folwarcznym w Dębowej Łęce. Budynek murowany, otynkowany, na kamiennym cokole. Datowany na drugą połowę XIX wieku. Założony na rzucie czworoboku. Elewacja zdobiona boniowaniem. Budynek dwukondygnacyjny przykryty dwuspadowym dachem z wyższym ryzalitem bocznym od korpusu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dębowa Łęka	
1. Nazwa Magazyn (dawna gorzelnia) /11/ w ZF		2. Czas powstania XIX wiek		4. Adres Działka nr 34/141 5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest na terenie założenia folwarcznego w Dębowej Łęce przy dziedzińcu od strony południowej. Budynek murowany, otynkowany, datowany na koniec XIX wieku. Założony na rzucie czworoboku. Budynek dwukondygnacyjny. Obecnie w bardzo złym stanie. Brak dachu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku – ruina. W celu zachowania budynku, wskazany kapitalny remont lub odbudowa obiektu.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Dębowa Łęka	
Magazyn pasz (dawny spichlerz) /12/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		Działka nr 34/142	
				5. Przynależność administracyjna	
				6. Formy ochrony	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w południowej pierzei założenia folwarcznego w Dębowej Łęce. Budynek murowany z cegły, datowany na XIX wiek. Założony na rzucie wieloboku. Obecnie budynek w bardzo złym stanie, brak dachu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku bardzo zły. Brak pokrycia dachu, część otworów drzwiowych i okiennych zamurowana. W celu zachowania budynku, wskazany kapitalny remont lub odbudowa obiektu.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dębowa Łęka	
1. Nazwa Obora /13-14/ w ZF		2. Czas powstania XIX wiek		4. Adres Działka nr 34/142	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w południowej pierzei założenia folwarcznego w Dębowej Łęce. Budynek murowany, otynkowany, datowany na XIX wiek. Założony na rzucie wydłużonego czworoboku z dobudówką od strony południowej. Budynek jednokondygnacyjny przykryty dwuspadowym dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku zły. Otwory okienne częściowo zamurowane, częściowo zabite deskami. Odpadający tynk na całej powierzchni elewacji. Wskazany remont budynku.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Dębowa Łęka	
Transformator /16/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 27/4	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Transformator usytuowany jest w północno wschodnim narożniku założenia folwarcznego w Dębowej Łęce. Budynek murowany, otynkowany, datowany na XIX wiek. Założony na rzucie czworoboku. Budynek przykryty dwuspadowym dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania obiektu dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Dębowa Łęka	
Obelisk /20/ w ZF		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Działka ewidencyjna Wschowa, obręb Dębowa Łęka, numer dz. 34/152 061203_5.0001.34/152 Zbiór do obiektu: Szczegóły (I) Inne</p> <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 34/152	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Obelisk usytuowany jest na terenie parku w części rezydencjonalnej założenia folwarcznego w Dębowej Łęce. Obiekt kamienny, datowany na XIX wiek.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Widoczne zacieki i zabrudzenia oraz brak tabliczki znamionowej. Wskazane oczyszczenie oraz uzupełnienie brakującej części.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Dębowa Łęka	
Czworak /21/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 6	
				Działka nr 34/77	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w południowo zachodniej części założenia folwarcznego w Dębowej Łęce. Od wschodu sąsiaduje z innymi czworakami a jego ściana wschodnia i północna tworzą granicę między częścią rezydencjonalną założenia, a kolonią mieszkalną. Budynek murowany, otynkowany, datowany na koniec XIX wieku. Założony na rzucie czworoboku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy, naczółkowy z lukarną, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Dębowa Łęka	
Czworak /22/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 5	
				Działka nr 34/122, 34/86, 34/123, 34/124	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w południowo zachodniej części założenia folwarcznego w Dębowej Łęce. Budynek murowany, otynkowany, datowany na koniec XIX wieku. Założony na rzucie czworoboku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy z lukarnami, przykryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Dębowa Łęka	
Czworak /23/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 4	
				Działka nr 34/125, 34/92, 34/126, 34/127	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w południowo zachodniej części założenia folwarcznego w Dębowej Łęce. Budynek murowany, otynkowany, datowany na koniec XIX wieku. Założony na rzucie czworoboku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy z lukarnami, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dębowa Łęka
1. Nazwa Czworak /24/ w ZF		2. Czas powstania XIX wiek	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres Nr 3 Działka nr 34/128, 34/98, 34/129, 34/130
	 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w południowo zachodniej części założenia folwarcznego w Dębowej Łęce. Budynek murowany, otynkowany, datowany na koniec XIX wieku. Założony na rzucie czworoboku. Od strony wschodniej półokrągła przybudówka. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy z lukarnami, przykryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Widoczne nowe przybudówki. Na części budynku zły stan pokrycia dachowego. Wskazany remont dachu oraz odświeżenie elewacji.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dębowa Łęka
1. Nazwa Czworak /25/ w ZF		2. Czas powstania XIX wiek	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres Nr 2a Działka nr 34/103
	 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w południowo zachodniej części założenia folwarcznego w Dębowej Łęce. Budynek murowany, otynkowany, datowany na koniec XIX wieku. Założony na rzucie czworoboku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy z wystawką, przykryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Widoczne ubytki tynku w górnej części elewacji frontowej. Wskazane uzupełnienie tynku i odświeżenie elewacji.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Dębowa Łęka</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Czworak /26/ w ZF</div>	<div>2. Czas powstania</div> <div>XIX wiek</div>	
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		
<div>  </div>		<div>  </div> <div> <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div> </div>
		<div>4. Adres</div> <div>Nr 84</div> <div>Działka nr 244/3</div>
		<div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div>
		<div>6. Formy ochrony</div>

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest po przeciwnej stronie drogi, naprzeciw kolonii mieszkalnej założenia folwarcznego w Dębowej Łęce. Budynek murowany, otynkowany, datowany na koniec XIX wieku. Założony na rzucie czworoboku z drewnianym gankiem od strony północnej. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy z wystawką dachową zwieńczoną trójkątnie. Dach przykryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Widoczne mocne zabrudzenia na elewacji oraz nieznaczne ubytki tynku. Wskazane uzupełnienie tynku oraz odświeżenie elewacji.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

03/05/2021

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Dębowa Łęka	
Budynek gospodarczy /27/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Nr 6	
				Działka nr	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek gospodarczy usytuowany na posesji nr 6 w zespole folwarcznym w Dębowej Łęce. Budynek murowany, otynkowany, datowany na koniec XIX wieku. Założony na rzucie czworoboku. Budynek jednokondygnacyjny. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku zły. Duże ubytki tynku oraz zły stan pokrycia dachu. Wskazany remont budynku.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Dębowa Łęka	
Budynek gospodarczy /27/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 2a	
				Działka nr	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek gospodarczy usytuowany na posesji nr 2a w zespole folwarcznym w Dębowej Łęce. Budynek murowany, otynkowany, datowany na koniec XIX wieku. Założony na rzucie czworoboku. Budynek jednokondygnacyjny. Dach jednospadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku zły. Wskazany remont obiektu.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Dębowa Łęka	
GOSPODARSTWO POMOCNICZE PRZY ZAŁOŻENIU FOLWARCZNYM - układ przestrzenny zespołu		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

Mapa z zasobów WKZ Zielona Góra

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.

Źródło mapy: <https://wschowa.e-mapa.net>.

Ukierunkowanie mapki: N

8. Historia, opis i wartości

Założenie folwarczne w Dębowej Łęce położone jest około 1,5 km na południowy wschód od drogi prowadzącej z Dębowej Łęki do Leszna. Teren, na którym znajduje się folwark jest płaski a droga prowadząca do niego wybrukowana kostką granitową. Folwark otoczony jest zewsząd polami uprawnymi. Drogę do folwarku przecina ciek wodny o nazwie „Krzycki Rów”. Zespół folwarczny ma zwartą kompozycję dawnego podwórze gospodarczego. Główny wjazd na podwórze znajduje się w północno zachodnim narożniku, między dwoma budynkami należącymi do folwarku. Przy drodze prowadzącej do folwarku znajdują się budynki mieszkalne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Dębowa Łęka	
Stodoła /1/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Działka ewidencyjna Wschowa, obręb Dębowa Łęka, numer dz.49/4 08-1203_5.0001.49/4 Zobacz do obiektu Szczegóły Inne</p>		4. Adres	
				Działka nr 49/4	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek stodoły tworzy południową pierzeję podwórza gospodarczego folwarku w Dębowej Łące i jest do niego zwrócony elewacją frontową. Budynek murowany z cegły i kamienia, datowany na XIX wiek. Założony na planie wieloboku z odbudowanym po stronie północnej ryzalitem na starych kamiennych fundamentach. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Dębowa Łęka	
Owczarnia (dawna stodoła) /2/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 42/26	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek tworzy wschodnią część północnej pierzei podwórza gospodarczego folwarku w Dębowej Łęce i jest do niego zwrócony elewacją frontową. Budynek murowany z kamienia i cegły, datowany na XIX wiek. Założony na planie wieloboku. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Dębowa Łęka</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Budynek mieszkalny (dawny czworak) /3/ w ZF</div>		<div>2. Czas powstania</div> <div>XIX wiek</div>
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		
<div>  </div>		<div> <div>4. Adres</div> <div>Nr 90</div> <div>Działka nr 49/3</div> <div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div> <div>6. Formy ochrony</div> </div> <div> <div>  </div> <div> <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div> </div> </div>

8. Historia, opis i wartości

Budynek położony jest na południowo wschodnim narożniku podwórza gospodarczego folwarku w Dębowej Łęce. Usytuowany jest ukośnie łącząc południową i wschodnią pierzeję podwórza i jest do niego zwrócony elewacją frontową. Budynek murowany z cegły, datowany na XIX wiek. Założony na planie czworoboku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Widoczne uszkodzenia lica ceglanej elewacji. Wskazana bieżąca konserwacja budynku.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dębowa Łęka	
1. Nazwa Owczarnia /4/ w ZF		2. Czas powstania XIX wiek		4. Adres Działka nr 42/26	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek tworzy północno wschodnią część pierzei podwórza gospodarczego folwarku w Dębowej Łęce i jest do niego zwrócony elewacją frontową. Budynek murowany, otynkowany na kamiennym cokole, datowany na XIX wiek. Założony na planie wieloboku. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania elewacji zły. Wskazany remont.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Dębowa Łęka
1. Nazwa Owczarnia /5/ w ZF	2. Czas powstania XIX wiek		4. Adres Działka nr 40/12
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>	5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek tworzy zachodnią część pierzei podwórza gospodarczego folwarku w Dębowej Łęce i jest do niego zwrócony elewacją frontową. Budynek murowany, otynkowany, na kamiennym cokole, datowany na XIX wiek. Założony na planie wieloboku. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Hetmanice	
1. Nazwa Cmentarz rzymsko-katolicki (dawny ewangelicki)		2. Czas powstania 1775 rok		4. Adres Działka nr 115	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz przykościelny (nieczynny) usytuowany przy drodze z Hetmanic do Wschowy. Datowany na drugą połowę XVIII wieku. Zajmuje obszar 0,3 ha. Położony na leśnym wzgórzu otoczonym polami uprawnymi. Cmentarz założony na planie owalu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie dawnego cmentarza wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Cmentarz nieczynny. Wskazane zebranie tablic nagrobnych leżących na terenie cmentarza oraz poza nim, złożenie ich w jednym miejscu i upamiętnienie cmentarza tablicą informacyjną.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Hetmanice	
Kościół filialny pw. Św. Jana Chrzciciela		XVIII wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 115	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.		Rejestr zabytków	
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.		nr 1614	
		Ukierunkowanie mapki: N		z dnia 15.03.1965 roku	
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Kościół usytuowany na zalesionym wzgórzu poza wsią Hetmanice. Zbudowany w 1775 roku, przebudowany w XIX wieku, przez co zatracił cechy stylowe. Kościół orientowany, salowy. Budynek murowany z cegły i kamienia, otynkowany, założony na rzucie czworoboku. Bryła kościoła jest zwarta, złożona z prostopadłościennego korpusu przykrytego wysokim dwuspadowym dachem, do którego od wschodu przylega trójbocznie zamknięta część prezbiterium przykryta dachem trójpołaciowym. Nad fasadą w dachu ośmioboczna wieżyczka kryta smukłym ostrosłupowym daszkiem. Do korpusu od północy przylega niska dobudówka zakrystii kryta trójpołaciowym daszkiem. Po bokach blendy okienne. Na elewacji wschodniej wnętrza z malowidłem ściennym przedstawiającym Chrystusa Ukrzyżowanego.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania elewacji kościoła dobry. Widoczne zawilgocenia ścian, które mogą niekorzystnie wpływać na stan polichromii. Wskazane przeprowadzenie osuszania ścian a w dalszej kolejności konserwacja polichromii i odświeżenie elewacji.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Hetmanice	
1. Nazwa Historyczne otoczenie kościoła		2. Czas powstania XVIII -XX wiek		4. Adres Działka nr 115	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Historyczne otoczenie kościoła w Hetmanicach obejmuje teren przykościelny, na którym posadowiony jest kościół oraz dzwonnica a także teren będący niegdyś cmentarzem ewangelickim. Datowane na XVIII – XX wiek.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie historycznego otoczenia kościoła wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Dobrze utrzymany teren wokół kościoła. Zalecana bieżąca pielęgnacja otoczenia kościoła z poszanowaniem płyt nagrobnych znajdujących się na tym terenie.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Hetmanice	
1. Nazwa Dzwonnica drewniana		2. Czas powstania XVIII wiek		4. Adres Działka nr 115	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Dzwonnica usytuowana przy budynku kościoła w Hetmanicach. Datowana na XVIII wiek. Drewniana o pionowych ścianach szalowanych na podwalinie z cegły. Wieża założona na planie czworoboku. Zwieńczona czterospadowym dachem. Obecnie dzwonnica w złym stanie. Znaczne ubytki w konstrukcji ścian.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania dzwonnicy zły. Widoczne znaczne ubytki w konstrukcji ścian. Wskazane uzupełnienie i konserwacja elewacji.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Hetmanice	
Krzyż przydrożny		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 308	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Krzyż przydrożny usytuowany na rozwidleniu dróg w miejscowości Hetmanice, przed posesją nr 29. Datowana na XIX wiek. Krzyż drewniany z figurą Jezusa otoczony metalowym płotkiem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan zachowania dobry. Wskazana bieżąca pielęgnacja.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Hetmanice	
Krzyż przydrożny		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 270	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Krzyż przydrożny usytuowany w pasie drogi w miejscowości Hetmanice obok posesji nr 20. Datowany na początek XIX wieku. Krzyż murowany, otynkowany w formie kapliczki.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan zachowania dobry. Wskazana bieżąca pielęgnacja.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa Kapliczka z figurą Świętej przy posesji		2. Czas powstania 3 ćwiek XIX wieku	Hetmanice
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>	4. Adres Nr 38 Działka nr 70
			5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Kapliczka z figurą Matki Bożej, usytuowana w pasie drogi w miejscowości Hetmanice, przed posesją nr 38. Kapliczka murowana z cegły, datowana na trzecią ćwierć XIX wieku. Kapliczka założona na planie czworoboku. Przykryta daszkiem czterospadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan zachowania dobry. Wskazane uzupełnienie spoin między ceglami oraz bieżąca pielęgnacja.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa Kapliczka		2. Czas powstania 1837 r.	Kandlewo
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
	 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres Nr 2a Działka nr 64/1
			5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Kapliczka usytuowana na południowo zachodnim krańcu wsi, na terenie posesji nr 2a. Kapliczka datowana na 1837 rok. Murowana, otynkowana założona na rzucie kwadratu. Elewacja frontowa w formie szerokiej ściany na profilowanym cokole, zwieńczona schodkowym szczytem. Przykryta dwuspadowym daszkiem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Kapliczka zaniedbana z widocznymi ubytkami farby i tynku na elewacji. Wskazane uzupełnienie tynku i odmalowanie elewacji oraz odmalowanie i konserwacja drzwi.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Kandlewo	
1. Nazwa Krzyż drewniany przed zagrodą		2. Czas powstania XX wiek		4. Adres Nr 10 Działka nr 71/1	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Krzyż przydrożny usytuowany na posesji nr 10 w miejscowości Kandlewo. Datowany na początek XX wieku. Krzyż drewniany z figurą Jezusa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan zachowania dobry. Wskazana bieżąca pielęgnacja.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Kandlewo	
1. Nazwa Krzyż drewniany przed domem		2. Czas powstania XX wiek		4. Adres Nr 19, 20 Działka nr 117	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Krzyż przydrożny usytuowany w pasie drogi w miejscowości Kandlewo przed posesją nr 19.
Datowany na XX wiek. Krzyż drewniany z figurą Jezusa posadowiony na kamiennym cokole.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan zachowania dobry. Wskazana bieżąca pielęgnacja.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Kandlewo	
Krzyż przy posesji		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 47	
				Działka nr 333	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Krzyż przydrożny usytuowany w pasie drogi w miejscowości Kandlewo obok posesji nr 47.
Datowany na XX wiek. Krzyż drewniany z figurą Jezusa, otoczony drewnianym płotkiem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan zachowania dobry. Wskazana bieżąca pielęgnacja.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Kandlewo
1. Nazwa Transformator		2. Czas powstania lata 30-te XX wieku	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>	
		4. Adres Nr 61 Działka nr 116	
		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Transformator usytuowany jest obok posesji nr 61 w Kandlewie. Obiekt murowany, otynkowany, datowany na XX wiek. Założony na rzucie czworoboku. Budynek przykryty czterospadowym daszkiem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania obiektu dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Kandlewo	
Krzyż pokutny przy posesji		XIV / XVI wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 34	
				Działka nr 127/4	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.		Rejestr zabytków	
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.		nr 179/B	
		Ukierunkowanie mapki: N		z dnia 02.07.1988 roku	
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Krzyż pokutny usytuowany na posesji nr 34 w miejscowości Kandlewo. Datowany na XIV/XVI wiek. Krzyż kamienny.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan zachowania dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Kandlewo	
Dom mieszkalny		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Nr 34	
				Działka nr 127/4	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny usytuowany przy głównej drodze lokalnej w Kandlewie. Budynek murowany, otynkowany na rzucie czworoboku z drewnianym gankiem od strony południowej. Datowany na третią ćwierć XIX wieku. Budynek według układu fasady posiada jedną kondygnację nadziemną oraz poddasze. Dach dwuspadowy z lukarną, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku zły. Widoczne zawilgocenie ścian w przyziemiu, znaczne ubytki tynku oraz pęknięcia ścian. Wskazany kapitalny remont budynku.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Konradowo	
Kościół parafialny pw. Św. Jakuba		XVI / XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 227/1	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	
				Rejestr zabytków	
				nr 128	
				z dnia 31.07.1958 roku	

8. Historia, opis i wartości

Kościół usytuowany jest w centrum wsi Konradowo. Kościół znajduje się na terenie ogrodzonym murem. Datowany na XVI wiek. Nad wejściem do kościoła znajduje się metryka z datą 1583 rok. W XIX wieku dobudowana została zakrystia i kruchta. Kościół renesansowy w strukturze sklepień gotycki. Budynek murowany z cegły, otynkowany. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką. Kościół o zwartej bryle. Prezbiterium przykryte dachem dwuspadowym, absyda dachem trójpółaciowym. Zakrystia i kruchta murowana z cegły, otynkowane, pokryte dachami dwupółaciowymi, pokrytymi dachówką. Od północy przylega asymetrycznie usytuowana wieża, oszkarpowana na narożach, trzykondygnacyjna, przykryta dachem czterospadowym. Wieża z wejściem od zachodniej strony, z portalem opierzonym dachówką. Za kościołem znajduje się cmentarz.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania kościoła dobry. Wskazane odświeżenie elewacji.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Konradowo	
1. Nazwa Ogrodzenie kościoła z bramkami		2. Czas powstania XVI / XIX wiek		4. Adres Działka nr 227/1	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony MPZP Rejestr zabytków nr 1616 z dnia 15.03.1965 roku	

8. Historia, opis i wartości

Mur z bramą i furtkami zbudowany w okrasie postawienia kościoła w XVI wieku. Część wschodnia muru dobudowana w XIX wieku. Mur wykonany z cegły, otynkowany z koroną poszytą dachówką. Mur w najstarszym fragmencie nieregularny, podporządkowany usytuowaniu kościoła, część XIX wieczna na planie wydłużonego czworoboku. W ścianie frontowej brama murowana z cegły, otynkowana, przykryta dachem dwuspadowym poszytym łukiem. We wnęce napis "AVE MARIA". Po bokach na wysokości zwieńczenia małe, przeszklone nisze z figurami świętych. Mur wysoki 2,15 m z koroną ściętą do wewnątrz poszytą dachówką. Bieg muru obniża się w kierunku południowo zachodnim. Od południowego wschodu fragment muru z kamienia. W północno zachodnim fragmencie muru furtka zwieńczona trójkątnym naczółkiem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania ogrodzenia dobry. Widoczne znaczne ubytki farby. Wskazane odmalowanie elewacji.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Konradowo	
1. Nazwa Historyczne otoczenie kościoła		2. Czas powstania XVI / XIX wiek		4. Adres Działka nr 227/1	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony MPZP	

8. Historia, opis i wartości

Historyczne otoczenie kościoła obejmuje teren przykościelny w Konradowie, ogrodzony murem, na którym znajduje się kościół oraz cmentarz. Mur wyznacza granice cmentarza. Datowane na XVI – XIX wiek.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie historycznego otoczenia kościoła wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Bardzo dobrze utrzymany teren wokół kościoła. Zalecana bieżąca pielęgnacja otoczenia kościoła.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Konradowo	
1. Nazwa Cmentarz rzymsko-katolicki		2. Czas powstania II połowa XIV wieku		4. Adres Działka nr 227/1	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony MPZP	

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz przykościelny (czynny) usytuowany pośrodku wsi w otoczeniu kościoła. Datowany na trzecią ćwierć XIV wieku. Zajmuje obszar 0,37 ha. Cmentarz założony na planie nieregularnego wieloboku, otoczony murem z trzema bramami. Główne wejście na cmentarz od strony północnej gdzie znajduje się kościół.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Cmentarz czynny, posiada zarządcę dbającego o stan obiektu.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Konradowo	
Krzyż pokutny		XIV / XVI wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 227/1	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	
				Rejestr zabytków	
				nr 172/B	
				z dnia 10.12.1987 roku	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Krzyż pokutny usytuowany na terenie kościoła w miejscowości Konradowo. Datowany na XIV/XVI wiek. Krzyż kamienny.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan zachowania dobry.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Konradowo	
Kapliczka z figurą Matki Bożej		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 477	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	

8. Historia, opis i wartości

Kapliczka usytuowana we wschodniej części wsi poza zabudowaniami, w miejscowości Konradowo. Kapliczka murowana, otynkowana, datowana na XIX wiek. Górna część kapliczki arkadowa z figurą Matki Bożej.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan zachowania dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Konradowo	
Kapliczka z figurą Chrystusa		ok. k. XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Nr 30	
				Działka nr 213/4	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	

8. Historia, opis i wartości

Kapliczka z figurą Jezusa, usytuowana w pasie drogi, w miejscowości Konradowo, przed posesją nr 30. Kapliczka murowana z cegły, datowana na koniec XIX wieku. Założona na planie czworoboku. Elewacja bogato zdobiona. Przykryta daszkiem czterospadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Kapliczka porośnięta mchem. Wskazane oczyszczenie elewacji.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Konradowo	
1. Nazwa Kapliczka przy posesji		2. Czas powstania XIX/XX wiek		4. Adres Nr 42 Działka nr 202/2	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony MPZP	

8. Historia, opis i wartości

Kapliczka usytuowana na zachodnim krańcu wsi, na terenie prywatnego gospodarstwa nr 42. Kapliczka datowana na koniec XIX wieku. Murowana, otynkowana założona na rzucie czworoboku z zaakcentowanymi narożnikami. W ścianie frontowej otwór drzwiowy a w ścianach bocznych małe okienka. Całość obiega niski cokół. Elewacja frontowa zwieńczona trójkątnie gzymsem koronującym. Kapliczka przykryta dwuspadowym daszkiem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Kapliczka porośnięta mchem z widocznymi ubytkami tynku na elewacji. Wskazane uzupełnienie ubytków, oczyszczenie i odmalowanie elewacji a także konserwacja drzwi.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Konradowo	
Kapliczka przy posesji		XIX/XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Nr 5a	
				Działka nr 228/1	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	

8. Historia, opis i wartości

Kapliczka usytuowana w pobliżu kościoła, na terenie prywatnego gospodarstwa nr 5a. Kapliczka datowana na koniec XIX wieku. Murowana, otynkowana założona na rzucie kwadratu z opilastrowanymi narożnikami. W ścianie frontowej flankowany półkolumnami otwór drzwiowy a w ścianach bocznych małe okienka. Elewacja frontowa zwieńczona schodkowym szczytem. Kapliczka przykryta dwuspadowym daszkiem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan zachowania dobry.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Konradowo	
Kapliczka z figurą Św. Jana Nepomucena		XIX/XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Nr 55	
				Działka nr 191/3	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	

8. Historia, opis i wartości

Kapliczka usytuowana w miejscowości Konradowo na posesji nr 55. Kapliczka murowana, otynkowana, datowana na przełom XIX/XX wieku. Założona na planie czworoboku z figurą Matki Bożej w korpusie. Zwieńczona figurą Św. Jana Nepomucena.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan zachowania dobry.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Konradowo	
Krzyż drewniany		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Nr 37a	
				Działka nr 493	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	

8. Historia, opis i wartości

Krzyż przydrożny usytuowany na rozwidleniu dróg w miejscowości Konradowo przed posesją nr 37a. Datowany na XX wiek. Krzyż drewniany, z daszkiem i figurą Jezusa, otoczony drewnianym płotkiem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan zachowania dobry.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Konradowo	
Krzyż przydrożny		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Nr 54	
				Działka nr 490	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	

8. Historia, opis i wartości

Krzyż przydrożny usytuowany w miejscowości Konradowo przed posesją nr 54. Datowany na XX wiek. Krzyż drewniany, z daszkiem i figurą Jezusa, otoczony metalowym płotkiem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan zachowania dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Konradowo	
1. Nazwa Krzyż pokutny przy posesji		2. Czas powstania XIV / XVI wiek		4. Adres Nr 14 Działka nr 236	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony MPZP Rejestr zabytków nr 174/B z dnia 04.01.1988 roku	

8. Historia, opis i wartości

Krzyż pokutny usytuowany na posesji nr 14 w miejscowości Konradowo. Datowany na XIV/XVI wiek. Krzyż kamienny.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan zachowania dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Konradowo	
Krzyż drewniany zadaszony		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Nr 50	
				Działka nr 196	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	

8. Historia, opis i wartości

Krzyż przydrożny usytuowany w miejscowości Konradowo na posesji nr 50. Datowany na XX wiek. Krzyż drewniany z daszkiem i figurą Jezusa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan zachowania dobry.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Konradowo	
Budynek plebanii		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 50	
				Działka nr 196	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	
				Rejestr zabytków	
				nr 1617	
				z dnia 15.03.1965 roku	

8. Historia, opis i wartości

Budynek plebanii usytuowany przy głównej drodze lokalnej naprzeciw kościoła. Budynek murowany, otynkowany na rzucie czworoboku. Datowany na XX wiek. Budynek według układu fasady posiada jedną kondygnację nadziemną oraz poddasze. Dach naczółkowy, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Widoczne przebarwienia i zacieki na elewacji. Wskazane odświeżenie elewacji.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<p>GEZ</p>	<p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</p>		<p>3. Miejscowość</p> <p>Konradowo</p>
<p>1. Nazwa</p> <p>Młyn (dawny wiatrak)</p>		<p>2. Czas powstania</p> <p>druga połowa XIX wieku, przebudowany na początku XX wieku</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>			
		<div data-bbox="981 464 1787 1018">  </div> <div data-bbox="981 1182 1646 1214"> <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> </div> <div data-bbox="981 1246 1471 1278"> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> </div> <div data-bbox="981 1310 1267 1342"> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> </div> <div data-bbox="981 1374 1433 1406"> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p> </div>	
<p>4. Adres</p> <p>Działka nr 172/5</p>			
<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>województwo: lubuskie</p> <p>powiat: wschowski</p> <p>gmina: Wschowa</p>			
<p>6. Formy ochrony</p> <p>MPZP</p>			

8. Historia, opis i wartości

Wiatrak drewniany o konstrukcji słupowej na rzucie kwadratu, przykryty dachem dwuspadowym. Datowany na drugą połowę XIX wieku. Obiekt trzykondygnacyjny z przybudówką od strony południowej. Pierwsza kondygnacja murowana z cegły. Usytuowany w wśród pól uprawnych na zachód od głównej drogi biegnącej przez wieś. Obiekt w złym stanie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Znaczne ubytki w oszalowaniu ścian, brak śmigieł, brak szyb w oknach. Zalecane uzupełnienie wszelkich ubytków oraz konserwacja.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Konradowo	
ZESPÓŁ FOLWARCZNY (ZF) - układ przestrzenny zespołu		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
<div></div>				Działka nr	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	

8. Historia, opis i wartości

Założenie folwarczne w Konradowie znajduje się w centralnej części wsi po wschodniej stronie drogi prowadzącej ze Wschowy do Jędrzychowic. Na południe i północny wschód od założenia przepływają dwa niewielkie bezimienne cieki wodne. Datowane na koniec XIX wieku. Założenie ma zwartą i czytelną kompozycję. Składa się z trzech części: rezydencjonalnej, kolonii mieszkalnej i podwórza gospodarczego. Pałac zajmuje południowo zachodni narożnik założenia ogrodzonego murem kamiennym. Pomiędzy murem a pałacem znajduje się część parku. Podwórze gospodarcze położone jest na północny wschód od pałacu. Kolonia mieszkalna położona jest na północ od pałacu, a na północny zachód od części gospodarczej.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Konradowo	
1. Nazwa Pałac (dwór) /1/ w ZF		2. Czas powstania 1881 rok przebudowany w 1924 roku		4. Adres Nr 1 Działka nr 561/37	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony MPZP Rejestr zabytków nr 995/A z dnia 28.11.1985 roku	

8. Historia, opis i wartości

Budynek dworu wchodzący w skład założenia folwarcznego w Konradowie położony jest w jego południowo zachodnim narożniku. Budynek murowany, otynkowany datowany na 1881 rok. Założony na planie w kształcie litery H. Elewacją frontową zwrócony jest w stronę drogi Wschowa – Jędrzychowice, od której oddziela go park. Budynek trzykondygnacyjny z wyraźnymi ryzalitami bocznymi i obniżoną trzecią kondygnacją. Części boczne pokryte czterospadowymi dachami. W środkowej części budynku wysoki korpus zwieńczony trójkątnie, przykryty dachem dwuspadowym. Na budynku widnieją daty 1881 z inicjałami K.D. oraz 1924 z inicjałami K.U.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku zły. Widoczne zawilgocenia i ubytki tynku, cokół porośnięty mchem, liczne smugi i przebarwienia elewacji. Wskazany remont obiektu.


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

28/10/2020

11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa		2. Czas powstania		Konradowo
Park w ZF		XIX wiek		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				
				4. Adres
				Nr 1
				Działka nr 561/37
				5. Przynależność administracyjna
				województwo: lubuskie
				powiat: wschowski
				gmina: Wschowa
				6. Formy ochrony
				MPZP

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.

Źródło mapy: <https://wschowa.e-mapa.net>.

Ukierunkowanie mapki: N

Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

8. Historia, opis i wartości

Park krajobrazowy zajmuje zachodnią część założenia folwarcznego w Konradowie i oddziela pałac od drogi lokalnej. Datowany na XIX wiek. Park zatracił pierwotne walory i jest zaniedbany.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie parku wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Obecnie stan utrzymania parku jest zły. Zalecane uporządkowanie terenu oraz bieżąca pielęgnacja.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Konradowo	
1. Nazwa Magazyn (dawna obora) /2/ w ZF		2. Czas powstania XX wiek		4. Adres Nr 1 Działka nr 561/36	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony MPZP	

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany na terenie założenia folwarcznego w Konradowie. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku, datowany na XX wiek. Budynek dwukondygnacyjny. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku zły. Widoczne smugi i przebarwienia, ubytki w tynku oraz zniszczone drzwi i okna. Wskazany remont obiektu.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Konradowo</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Budynek wielofunkcyjny (dawna obora) /3/ w ZF</div>	<div>2. Czas powstania</div> <div>XX wiek</div>	
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		
<div>  </div>	<div>  </div> <div> <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p> </div>	<div>4. Adres</div> <div>Nr 1</div> <div>Działka nr 561/37</div>
		<div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div>
		<div>6. Formy ochrony</div> <div>MPZP</div>

8. Historia, opis i wartości

Obiekt dawnej obory zajmuje południową pierzeję założenia folwarcznego w Konradowie. Budynek murowany z cegły, założony na planie czworoboku, datowany na XX wiek. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku zły. Widoczne ubytki w cegle, zniszczona część dachu. Wskazany remont obiektu.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Konradowo	
Transformator /7/ w ZF		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		Działka nr 561/1	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
		powiat: wschowski			
		gmina: Wschowa			
		6. Formy ochrony			
		MPZP			

8. Historia, opis i wartości

Transformator usytuowany jest w ciągu budynków kolonii mieszkalnej założenia folwarcznego w Konradowie. Znajduje się obok posesji nr 1c. Budynek murowany, otynkowany, datowany na XX wiek. Założony na rzucie czworoboku. Budynek przykryty dwuspadowym dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Konradowo	
Budynek mieszkalny /8/ w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęć.</p>		4. Adres	
				Nr 1c	
				Działka nr 561/24, 561/23, 561/22	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny usytuowany przy drodze lokalnej na terenie założenia folwarcznego w Konradowie. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie wydłużonego czworoboku, datowany na przełom XIX/XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Część budynku od strony południowej po remoncie, część środkowa oraz północna z widocznymi zaciekami oraz ubytkami w tynku. Wskazany remont części środkowej oraz północnej obiektu.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Konradowo	
Budynek mieszkalny /9/ w ZF		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 1d	
				Działka nr 261/21, 261/20, 261/18, 261/19	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny usytuowany przy drodze lokalnej na terenie założenia folwarcznego w Konradowie. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku, datowany na XX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem i przybudówkami po dwóch stronach elewacji frontowej. Dach naczółkowy, pokryty dachówka.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Konradowo	
1. Nazwa Budynek gospodarczy /12/ w ZF		2. Czas powstania XX wiek		4. Adres Nr 1b Działka nr 561/33	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony MPZP	

8. Historia, opis i wartości

Budynek gospodarczy usytuowany na terenie założenia folwarcznego w Konradowie. Przynależny do posesji nr 1b. Budynek murowany z cegły, częściowo otynkowany, założony na planie czworoboku, datowany na XX wiek. Budynek dwukondygnacyjny. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Konradowo	
Staw przeciwpożarowy /14/ w ZF		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <div><p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p><p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p><p>Ukierunkowanie mapki: N</p><p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p></div>		4. Adres	
				Działka nr 561/36	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	

8. Historia, opis i wartości

Staw przeciwpożarowy usytuowany jest na terenie założenia folwarcznego w Konradowie. Obiekt znajduje się po zachodniej stronie pałacu. Datowany na XX wiek.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Konradowo	
1. Nazwa Magazyn /17/ w ZF		2. Czas powstania XX wiek		4. Adres Działka nr 561/37	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka pogładowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony MPZP	

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany na terenie założenia folwarcznego w Konradowie przylega do wschodniej ściany dawnej obory. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku, datowany na XX wiek. Budynek jednokondygnacyjny. Dach jednospadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Konradowo	
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej		I połowa XX wieku			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 2	
				Działka nr 226	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek OSP usytuowany jest przy drodze lokalnej w Konradowie. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku z przybudówką od strony wschodniej. Datowany na pierwszą połowę XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny. Dach czterospadowy, pokryty dachówką z kwadratową, drewnianą wieżą od strony zachodniej, przykrytą czterospadowym daszkiem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku zły. Widoczne pęknięcia ścian. Wskazany remont oraz konserwacja wieży.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Lgiń</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Cmentarz (dawny ewangelicki)</div>		<div>2. Czas powstania</div> <div>początek XX wieku</div>
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		
<div>  </div>		<div>  <div> <p>Mapka pogładowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p> </div> </div>
		<div>4. Adres</div> <div>Działka nr 440</div>
		<div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div>
		<div>6. Formy ochrony</div> <div>MPZP</div>

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz ewangelicki (nieczynny) usytuowany przy polnej drodze między miejscowościami Lgiń i Hetmanice, blisko cmentarza katolickiego. Datowany na początek XX wiek. Zajmuje obszar 0,35 ha. Cmentarz założony na planie czworoboku. Brak nagrobków.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie dawnego cmentarza wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Cmentarz nieczynny. Wskazana ochrona miejsca po cmentarzu oraz upamiętnienie miejsca tablicą informacyjną.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Lgiń	
Cmentarz rzymsko-katolicki		początek XX wieku			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 387	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz wiejski (czynny) usytuowany przy polnej drodze między miejscowościami Lgiń i Hetmanice, blisko cmentarza ewangelickiego. Datowany na początek XX wieku. Zajmuje obszar 0,64 ha. Cmentarz założony na planie kwadratu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Cmentarz czynny. Posiada zarządcę dbającego o stan obiektu.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Lgiń	
Kościół parafialny pw. Św. Bartłomieja		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 525/1	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	
				Rejestr zabytków	
				nr L-776/A	
				z dnia 18.05.1993 roku	

8. Historia, opis i wartości

Kościół usytuowany jest na dużym wyniesieniu w centrum wsi Lgiń. Budynek murowany z cegły na kamiennym cokole, przykryty dachem dwuspadowym. Datowany na połowę XIX wieku. Kościół jednonawowy z transeptem i węższym od korpusu prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Elewacja wschodnia stanowi pięcioboczne prezbiterium zakończone trójbocznie, oraz oszkarpowane dwuuskokowymi przyporami z bliźniaczymi kolumnami. Przykryte dachem dwuspadowym. Po bokach znajdują się zakrystie sięgające dachami pulpitowymi do połowy kondygnacji, nad którymi umieszczono ostrołukowe otwory okienne z witrażami w formie potrójnych rozet. Chór zwieńcza fryz ząbkowy, pod którym widnieje też fryz metopowy i arkadkowy. Okna wysokie, ostrołukowe. Elewacje południowa i północna jednokondygnacyjne w części korpusu i dwukondygnacyjne w części transeptu. Drzwi drewniane z detalem neogotyckim, okna witrażowe. Od zachodu przylega trzykondygnacyjna wieża z portalem kolumnowym na osi z tympanonem, w którym widnieje potrójna arkada z maswerkami. W arkadach rzeźby świętych. Nad portalem potrójna, ostrołukowa blenda z rzeźbą Chrystusa i aniołami. Pierwszą kondygnację wieży zwieńcza ząbkowy gzyms koronujący z fryzem arkadkowym. Druga kondygnacja z potrójnymi ostrołukowymi blendami, w środkowej części okno i zegar. Trzecia kondygnacja węższa, ośmioboczna z wysokimi silnie rozglifionymi wnękami, w których są małe prostokątne okna. Na narożach kwadratowe wieżyczki z kolumnami zwieńczone krenelażami, nad którymi umieszczono mniejsze kwadratowe szczyty z kolumnami. Hełm wieży w formie ośmiobocznej iglicy ze świetlikami. Hełm wieży, sygnaturka i świetliki pokryte blachą.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania kościoła dobry.



10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

28/10/2020

11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Lgiń	
Mur kościelny wraz ze schodami		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
		 <p>Działka ewidencyjna Wschowa, obręb Lgiń, numer dz. 525/1 061203_6.0005.525/1 Zob. do obiektu: Strzegomy (0) Wnio.</p>		Działka nr 525/1	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
		powiat: wschowski			
		gmina: Wschowa			
		6. Formy ochrony			
		MPZP			
		Rejestr zabytków			
		nr L-776/A			
		z dnia 18.05.1993 roku			

8. Historia, opis i wartości

Mur usytuowany jest na wzniesieniu wokół kościoła we wsi Lgiń. Datowany na 1860 rok. Mur zbudowany z cegły, wiązany ażurowo na ceglanym cokole, łączony w równych odstępach wyższymi od korony muru słupkami, na rzucie kwadratu zwieńczonymi dwuspadowymi daszkami, pod którymi znajdują się ostrołukowe wnęki. Pomiedzy nimi niższe słupki wtopione w lico muru. Korona w formie dwuspadowego okapu na ceglanym gzymsie. W części zachodniej mur podnosi się na taras stanowiąc ażurowe balustrady dla reprezentacyjnych, schodów. W części południowo wschodniej żelazna, dwuskrzydłowa brama.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Dobry stan zachowania muru. Nieznaczne ubytki cegieł w murze. Wskazane uzupełnienie brakujących elementów oraz konserwacja.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Lgiń</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Historyczne otoczenie kościoła</div>		<div>2. Czas powstania</div> <div>XIX - XX w</div>
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		
<div>  </div>		<div>  </div> <div> <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div> </div>
		<div>4. Adres</div> <div>Działka nr 525/1</div>
		<div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div>
		<div>6. Formy ochrony</div> <div>MPZP</div>

8. Historia, opis i wartości

Historyczne otoczenie kościoła w Lginiu obejmuje teren przykościelny ogrodzony ceglanym murem, na którym posadowiony jest kościół. Datowane na XIX – XX wiek.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie historycznego otoczenia kościoła wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Bardzo dobrze utrzymany teren wokół kościoła. Zalecana bieżąca pielęgnacja otoczenia kościoła.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Lgiń	
Słup z krzyżem		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 52	
				Działka nr 351	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Słup z krzyżem usytuowany na posesji nr 52 w miejscowości Lgiń. Obiekt murowany, otynkowany. Datowany na początek XX wieku.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Kapliczka porośnięta mchem z widocznymi ubytkami farby na elewacji. Wskazane oczyszczenie i odmalowanie elewacji.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Lgiń	
Aleja Brzozowa		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Działka nr część dz. 119/3	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	
				Rejestr zabytków	
				nr 2162	
				z dnia 01.06.1974 roku	

8. Historia, opis i wartości

Aleja brzozowa usytuowana w pasie drogi prowadzącej z Wijewa do Wschowy na wysokości Lginia.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

8. Historia, opis i wartości

Założenie folwarczne w Lginiu znajduje się na północny wschód od drogi prowadzącej ze Wschowy do Wolsztyna. Założenie folwarczne datowane na XIX wiek, położone jest między drogami lokalnymi, które się krzyżują tworząc trójkąt. Kompozycja założenia pierwotnie składała się z trzech części: najbardziej wysuniętej na wschód części rezydencjonalnej z pałacem oraz dwóch części gospodarczych: bardziej na północ wysuniętej części z gorzelnią i leżącej w trójkącie utworzonym przez drogi lokalne części gospodarczej ze spichlerzem. Pałac zajmuje południową pierzeję podwórza gospodarczego, od południa i otoczony jest parkiem. Skrzydła wschodnie i zachodnie zajmują budynki mieszkalne. Na południowy zachód od założenia znajduje się duży zbiornik wodny o nazwie jezioro Lgiń Mały, a na północny zachód drugi zbiornik wodny jezioro Lgiń Duży.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Lgiń	
Pozostałości parku w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Działka nr 502/2	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	
				Rejestr zabytków	
				nr L-191/A	
				z dnia 16.01.1986 roku	

8. Historia, opis i wartości

Park krajobrazowy znajduje się w najbardziej wysuniętej na wschód części założenia folwarcznego w Lginiu. Datowany na XIX wiek należy do części rezydencjonalnej, na której znajduje się pałac. Park wokół pałacu zatracił swoje walory. Jest zaniedbany a alejki niewidoczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie parku wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Obecnie stan utrzymania parku zły. Zalecane uporządkowanie terenu oraz bieżąca pielęgnacja.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Lgiń	
Pałac /1/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 23	
				Działka nr 502/2	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	
				Rejestr zabytków	
				nr L-191/A	
				z dnia 16.01.1986 roku	

8. Historia, opis i wartości

Pałac znajduje się w południowo zachodniej części parku krajobrazowego położonego w centrum wsi, w założeniu folwarcznym w Lginiu. Budynek wybudowany w stylu klasycystycznym z licznymi ozdobami architektonicznymi charakterystycznymi dla tego stylu. Datowany na pierwszą połowę XIX wieku, murowany, otynkowany z wierzą widokową od strony zachodniej. Założony na planie czworoboku z pseudoryzalitem środkowym i z dwiema okrągłymi wieżami przy elewacji południowej. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Wieże okrągłe, trzykondygnacyjne zakończone balustradami. Elewacja między wieżami zwieńczona trójkątnym frontonem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku zły. Widoczne znaczne ubytki w tynku, zniszczone okna, elewacja porośnięta mchem. Wskazany remont obiektu.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

28/10/2020

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Lgiń	
Budynek mieszkalny (dawna oficyna) /2/ w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div>		4. Adres	
				Nr 22a	
				Działka nr 497/6	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny usytuowany na terenie założenia folwarcznego w Lginiu sąsiaduje z budynkiem pałacu. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku z dwoma przybudówkami od strony wschodniej i zachodniej. Datowany na przełom XIX/XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem, przykryty dachem naczółkowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Lgiń	
Budynek mieszkalny (dawna oficyna) /3/ w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
<div></div> <div><div>Dziśka ewidencyjna Wschowa, śróble Lgiń, nume do: 498/1 081203_5 0005-498/1 Zbił do eblektu: Szczepóły 00 Inne</div></div> <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div>				Nr 21	
				Działka nr 498/1	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny usytuowany na terenie założenia folwarcznego w Lginiu sąsiaduje z budynkiem pałacu. Datowany na połowę XIX wieku. Elewacją frontową budynek jest skierowany do drogi prowadzącej do jeziora. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie nieregularnego wieloboku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem, przykryty dachem naczółkowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		3. Miejscowość
<div>1. Nazwa</div> <div>Obora /5/ w ZF (obecnie budynek mieszkalny)</div> <div>2. Czas powstania</div> <div>XIX / XX wiek</div>		Lgiń
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div> <div><div></div><div><div><p>Działka ewidencyjna Wschowa, obręb Lgiń, numer dz. 497/6 001203_6_0005.497/6 Zbiór do obiektu: 8222ag0y 00 - inne</p></div><div><div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div><div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div><div>Ukierunkowanie mapki: N</div><div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div></div></div></div>		<div>4. Adres</div> <div>Nr 22</div> <div>Działka nr 497/6</div> <div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div> <div>6. Formy ochrony</div> <div>MPZP</div>

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny usytuowany na terenie założenia folwarcznego w Lginiu. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku. Datowany na przełom XIX/XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem i wystawką dachową. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div>		<div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Lgiń</div>	
<div>1. Nazwa</div> <div>Obora z częścią mieszkalną /7-8/ w ZF</div>		<div>2. Czas powstania</div> <div>XIX / XX wiek</div>			
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>					
<div>  </div>		<div>  </div>		<div>4. Adres</div> <div>Nr 17, 18, 19</div> <div>Działka nr 614</div>	
				<div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div>	
		<div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div>		<div>6. Formy ochrony</div> <div>MPZP</div>	

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany na terenie założenia folwarcznego w Lginiu. Budynek murowany z cegły, częściowo otynkowany, założony na planie czworoboku, datowany na przełom XIX/XX wieku. Budynek dwukondygnacyjny. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Widoczne ubytki w tynku. Wskazane uzupełnienie i odświeżenie części otynkowanej budynku.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Lgiń	
Budynek mieszkalny /9/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div>		4. Adres	
				Nr 16	
				Działka nr 601	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany na terenie założenia folwarcznego w Lginiu. Budynek murowany z cegły, założony na planie czworoboku, datowany na XIX wiek. Budynek dwukondygnacyjny. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa Gorzelnia /11/ w ZF		2. Czas powstania XIX wiek	Lgiń
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>	4. Adres Działka nr 603 5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa 6. Formy ochrony MPZP

8. Historia, opis i wartości

Budynek gorzelni usytuowany jest na terenie założenia folwarcznego w Lginiu. Budynek murowany z cegły, założony na planie wieloboku z pseudortzalitami od strony północnej i południowej oraz od strony zachodniej. Datowany na XIX wiek. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem. Dach wielospadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa		2. Czas powstania		Lgiń
Budynek mieszkalny /12/ w ZF		XIX / XX wiek		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres
				Nr 87
				Działka nr 453/1
				5. Przynależność administracyjna
				województwo: lubuskie
				powiat: wschowski
				gmina: Wschowa
				6. Formy ochrony
				MPZP

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.

Źródło mapy: <https://wschowa.e-mapa.net>.

Ukierunkowanie mapki: N

Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny usytuowany jest na terenie założenia folwarcznego w Lginiu. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku, datowany na przełom XIX/XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Lgiń</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Budynek gospodarczy /13/ w ZF</div>	<div>2. Czas powstania</div> <div>XIX / XX wiek</div>	
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		
<div>  </div>	<div>  </div> <div> <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div> </div>	<div>4. Adres</div> <div>Nr 87</div> <div>Działka nr 453/1</div> <div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div> <div>6. Formy ochrony</div> <div>MPZP</div>

8. Historia, opis i wartości

Budynek gospodarczy usytuowany na terenie założenia folwarcznego w Lginiu, przynależy do posesji nr 87. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku, datowany na przełom XIX/XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa		2. Czas powstania		Lgiń
Budynek gospodarczy /19/ w ZF		XIX / XX wiek		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres
				Nr 24
				Działka nr 501/6
				5. Przynależność administracyjna
				województwo: lubuskie
				powiat: wschowski
				gmina: Wschowa
				6. Formy ochrony
				MPZP

8. Historia, opis i wartości

Budynek gospodarczy usytuowany na terenie założenia folwarcznego w Lginiu, przynależy do posesji nr 24. Budynek murowany z cegły, założony na planie czworoboku, datowany na przełom XIX/XX wieku. Elewacją frontową skierowany w stronę podwórza gospodarczego. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy z wystawką dachową od południa, pokryty dachówka.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Lgiń</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Spichlerz z częścią mieszkalną /15/ w ZF</div>		<div>2. Czas powstania</div> <div>XIX wiek</div>
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		
<div>  </div>		<div>  </div> <div> <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div> </div>
		<div>4. Adres</div> <div>Nr 26</div> <div>Działka nr 499/4</div>
		<div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div>
		<div>6. Formy ochrony</div> <div>MPZP</div>

8. Historia, opis i wartości

Budynek spichlerza znajduje się w najbardziej wysuniętej na południe części założenia folwarcznego w Lginiu. Budynek murowany, otynkowany na rzucie czworoboku. Datowany na XIX wiek. Elewacją północną zwrócony jest w stronę drogi lokalnej a od zachodu sąsiaduje z budynkiem mieszkalnym. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Widoczne ubytki w tynku, smugi i zabrudzenia elewacji. Wskazane odświeżenie elewacji.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Lgiń	
Obora /16/ w ZF (obecnie mieszkalny)		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div>		4. Adres	
				Nr 18a	
				Działka nr 499/3	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest na terenie założenia folwarcznego w Lginiu. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku, datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy, pokryty dachówka.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa		2. Czas powstania		Lgiń
Transformator /18/ w ZF		XIX wiek		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres
Działka nr 121				
5. Przynależność administracyjna				
województwo: lubuskie				
powiat: wschowski				
gmina: Wschowa				
6. Formy ochrony				
MPZP				

8. Historia, opis i wartości

Transformator usytuowany jest w centrum wsi na terenie założenia folwarcznego w Lginiu. Budynek murowany, otynkowany, datowany na XIX wiek. Założony na rzucie czworoboku. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Lgiń	
Budynek mieszkalny /20/ w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <div data-bbox="978 1144 1644 1171">Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div data-bbox="978 1208 1467 1236">Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div data-bbox="978 1273 1265 1300">Ukierunkowanie mapki: N</div> <div data-bbox="978 1339 1431 1366">Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div>		4. Adres	
				Nr 24	
				Działka nr 501/6	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny usytuowany jest na terenie założenia folwarcznego w Lginiu. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku z dobudówką od strony zachodniej. Datowany na przełom XIX/XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa		2. Czas powstania		Lgiń
Budynek mieszkalny /22/ w ZF		XIX wiek		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				
		 <div><p>Oznaka ewidencyjna 53</p><p>Wschowa, obręb Lgiń, numer dz. 494</p><p>081203_5 0005 494</p><p>Ziemia do obiektu: Szczepanów 00 Inne</p></div>		
		5. Przynależność administracyjna		
		województwo: lubuskie		
		powiat: wschowski		
		gmina: Wschowa		
		6. Formy ochrony		
		MPZP		

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny usytuowany jest na terenie założenia folwarcznego w Lginiu. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku, datowany na XIX wiek. Budynek dwukondygnacyjny. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Lgiń</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Stodoła /24/ w ZF</div>		<div>2. Czas powstania</div> <div>XIX / XX wiek</div>
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		
<div>  </div>		<div> <div>4. Adres</div> <div>Działka nr 614</div> <div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div> <div>6. Formy ochrony</div> <div>MPZP</div> </div>
		<div> <div>  </div> <div> Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego. Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net. Ukierunkowanie mapki: N Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia. </div> </div>

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest na terenie założenia folwarcznego w Lginiu. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku, datowany na przełom XIX/XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Lgiń	
Dom		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
		 <p>Działka ewidencyjna Wschowa, obręb Lgiń, numer dz. 351 081253_5.0005.351 Złaz do obiektu - Szczegóły (?) Inne</p>		Nr 52	
				Działka nr 351	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.

Źródło mapy: <https://wschowa.e-mapa.net>.

Ukierunkowanie mapki: N

Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany na północnym krańcu wsi za kościołem, przy polnej drodze. Budynek murowany, otynkowany na rzucie czworoboku z pseudoryzalitem środkowym i dobudowanym do niego murowanym gankiem. Datowany na drugą połowę XIX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Pseudoryzalit zwieńczony trójkątnie. Do elewacji wschodniej przylegają budynki gospodarcze. Dach dwuspadowy pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Lgiń</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Budynek gospodarczy</div>		<div>2. Czas powstania</div> <div>XX wiek</div>
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		
<div>  </div>		<div>  </div> <div> <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div> </div>
		<div>4. Adres</div> <div>Nr 52</div> <div>Działka nr 351</div>
		<div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div>
		<div>6. Formy ochrony</div> <div>MPZP</div>

8. Historia, opis i wartości

Budynek gospodarczy usytuowany jest na posesji nr 52 w Lginiu. Budynek murowany z cegły i kamienia, założony na planie czworoboku. Ścianą zachodnią przylega do budynku mieszkalnego. Datowany na XX wiek. Budynek jednokondygnacyjny. Dach dwuspadowy, pokryty dachówka.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa		2. Czas powstania		Lgiń
Dom		XX wiek		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		Nr 53
				Działka nr 350
				5. Przynależność administracyjna
				województwo: lubuskie
powiat: wschowski				
gmina: Wschowa				
6. Formy ochrony				
MPZP				

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany na północnym krańcu wsi w sąsiedztwie kościoła, przy skrzyżowaniu dróg polnych. Budynek murowany z cegły, częściowo otynkowany na rzucie nieregularnego wieloboku. Datowany na drugą połowę XIX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem i dwukondygnacyjnym pseudoryzalitem bocznym, ustawionym pod kątem do elewacji. Pseudoryzalit zwieńczony ozdobnym szczytem. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Lgiń</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Plebania</div>		<div>2. Czas powstania</div> <div>XX wiek</div>
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		
<div>  </div>		<div>  </div> <div> <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div> </div>
		<div>4. Adres</div> <div>Nr 60</div> <div>Działka nr 525/1</div>
		<div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div>
		<div>6. Formy ochrony</div> <div>MPZP</div>

8. Historia, opis i wartości

Budynek plebani usytuowany jest na dość dużym wzniesieniu po północnej stronie kościoła w Lginiu. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku z przybudówką od strony północnej i gankiem od strony wschodniej. Datowany na XX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy z lukarną od strony wschodniej.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Widoczne smugi i przebarwienia oraz ubytki w tynku. Wskazane uzupełnienie tynku oraz odświeżenie elewacji.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Lgiń	
Budynek stodoły przy plebani		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 60	
				Działka nr 525/1	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				MPZP	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek stodoły usytuowany jest po północnej stronie kościoła w Lginiu. Budynek murowany z cegły na kamiennym cokole, założony na planie czworoboku. Datowany na XX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy, pokryty dachówka.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Lgiń</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Obora koło Plebanii</div>		<div>2. Czas powstania</div> <div>k. XIX wieku</div>
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		
<div>  </div>		<div>  </div> <div> <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div> </div>
		<div>4. Adres</div> <div>Nr 60</div> <div>Działka nr 525/1</div>
		<div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div>
		<div>6. Formy ochrony</div> <div>MPZP</div>

8. Historia, opis i wartości

Budynek obory usytuowany jest po północnej stronie kościoła w Lginiu. Budynek murowany z cegły na kamiennym cokole, założony na planie czworoboku. Datowany na koniec XIX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z wystawkami i poddaszem. Dach dwuspadowy, pokryty dachówka.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa Krzyż z drewnianą figurą obok posesji		2. Czas powstania I połowa XX wieku	Łęgoń
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
		<div data-bbox="1809 384 2168 722">4. Adres Działka nr 192 obok posesji nr 32</div> <div data-bbox="1809 722 2168 1015">5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa</div> <div data-bbox="1809 1015 2168 1463">6. Formy ochrony</div>	
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>	

8. Historia, opis i wartości

Krzyż przydrożny usytuowany w pasie drogi w miejscowości Łęgoń, obok posesji nr 32. Datowany na początek XX wieku. Krzyż drewniany z figurą Jezusa, otoczony metalowym płotkiem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan zachowania dobry.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Łysiny	
Cmentarz rzymsko-katolicki		pocz. XIX wieku			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Działka nr 90, 91	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.

Źródło mapy: <https://wschowa.e-mapa.net>.

Ukierunkowanie mapki: N

Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz rzymskokatolicki (czynny) usytuowany we wsi Łysiny na północ od drogi Wschowa - Sława. Datowany na początek XIX wiek.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Cmentarz czynny. Posiada zarządcę dbającego o stan obiektu.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa		2. Czas powstania		Łysiny
Cmentarz ewangelicki		początek XIX wieku		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres
 				Działka nr 134
		5. Przynależność administracyjna		województwo: lubuskie
		powiat: wschowski		gmina: Wschowa
		6. Formy ochrony		
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.		
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .		
		Ukierunkowanie mapki: N		
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz ewangelicki (nieczynny) usytuowany we wsi Łysiny, przy probostwie, z którym sąsiaduje od strony północnej. Datowany na XVI - XVIII wiek. Zajmuje obszar 0,4 ha. Cmentarz założony na planie zbliżonym do okręgu. Brak nagrobków. W miejscu cmentarza tablica upamiętniająca.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie dawnego cmentarza wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Cmentarz nieczynny. Wskazana ochrona miejsca po cmentarzu.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Łysiny	
Kościół parafialny pw. Matki Bożej Bolesnej		4 ćwiek XIX wieku			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 132/2	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				Rejestr zabytków nr 1495/A z dnia 14.04.1994 roku	

8. Historia, opis i wartości

Kościół usytuowany jest w centrum wsi Łysiny, na płaskim terenie sąsiadującym od wschodu z polami uprawnymi. Budynek jednokondygnacyjny z trzykondygnacyjną wieżą od zachodu, zwieńczoną ośmiobocznym hełmem. Kościół w stylu neogotycki, datowany na 1868/1886 rok. Założony na planie krzyża łacińskiego z transeptem i trójbocznie zamkniętym prezbiterium, do którego przylegają dobudówki zakrystii. Okna ostroslupowe wypełnione witrażami, drzwi drewniane neogotyckie. Budynek murowany z cegły na kamiennym, wysokim cokole. Pokryty dachami dwuspadowymi z wieżą sygnaturką i facjatkami krytymi blachą.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Dobry stan zachowania elewacji kościoła.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa Historyczne otoczenie kościoła		2. Czas powstania XIX-XX wiek	Łysiny
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
	 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres Działka nr 132/2
			5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Historyczne otoczenie kościoła w Łysinach obejmuje teren przykościelny, na którym posadowiony jest kościół. Datowane na XIX – XX wiek.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie historycznego otoczenia kościoła wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Bardzo dobrze utrzymany teren wokół kościoła. Zalecana bieżąca pielęgnacja otoczenia kościoła.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

Łysiny

1. Nazwa

Figura Św. Jana Nepomucena

2. Czas powstania

XIX wiek

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



4. Adres

Działka nr 132/2

5. Przynależność administracyjna

województwo: **lubuskie**

powiat: **wschowski**

gmina: **Wschowa**

6. Formy ochrony

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.

Źródło mapy: <https://wschowa.e-mapa.net>.

Ukierunkowanie mapki: N

Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

8. Historia, opis i wartości

Kapliczka usytuowana przy kościele w Łysinach. Kapliczka murowana z cegły, zwieńczona figurą Św. Jana Nepomucena. Datowana na XIX wiek.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania kapliczki dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Łysiny</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Plebania</div>		<div>2. Czas powstania</div> <div>XIX / XX wiek</div>
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		
<div>  </div>		<div>  <div> Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego. Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net. Ukierunkowanie mapki: N Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia. </div> </div>
		<div>4. Adres</div> <div>Nr 32</div> <div>Działka nr 137</div>
		<div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div>
		<div>6. Formy ochrony</div> <div>Rejestr zabytków nr 1623 z dnia 15.03.1965 roku</div>

8. Historia, opis i wartości

Budynek plebani usytuowany jest naprzeciw kościoła w Łysinach. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku. Datowany na przełom XIX/XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach naczółkowy z lukarną, pokryty dachówka.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Łysiny	
ZAŁOŻENIE FOLWARCZNE I (ZF)		początek XIX wieku			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
<div><p>LEGENDA:</p><p>1. DWÓR 2. OBORA 3. STODOŁA 4. BUD. GOSP. O NIEUSTALONEJ FUNKCJI</p></div> <p>Mapa zespołu ZF z zasobów WKZ Zielona Góra</p>				Działka nr	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.	
				Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .	
				Ukierunkowanie mapki: N	

8. Historia, opis i wartości

Założenie folwarczne Łysiny usytuowane jest w zakolu drogi lokalnej prowadzącej w głąb wsi od głównej drogi Wschowa – Sława. Droga ta jest brukowana i otoczona zielenią na całej jej długości. Założenie datowane na początek XIX wieku zbudowane było na planie czworoboku a budynki gospodarcze wraz z dworem tworzyły czytelną i zwartą kompozycję. Z pierwotnej zabudowy do dziś ocalały tylko ruiny obory. Nie zachowały się również żadne pozostałości parku.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa		2. Czas powstania		Łysiny
ZAŁOŻENIE FOLWARCZNE II		początek XIX wieku		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres
				Działka nr
				5. Przynależność administracyjna
				województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa
Mapa zespołu ZF z zasobów WKZ Zielona Góra		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego. Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net . Ukierunkowanie mapki: N		6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Założenie folwarczne Łysiny znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi Sława – Wschowa po stronie południowo zachodniej. Od wschodu założenie ogranicza droga lokalna prowadząca do wioski. Teren, na którym znajduje się założenie folwarczne przecina bezimienny ciek wodny. Założenie folwarczne datowane jest na początek XIX wieku. Pozostałości tego założenia, wskazują na istnienie wyraźnego podziału założenia na część rezydencjonalną i gospodarczą. Zarówno część rezydencjonalna jak i gospodarcza charakteryzowała się kompozycją zwartą, której jedynym zakłóceniem były budynki czworaków znajdujące się w pewnym oddaleniu od reszty założenia. Podwórze gospodarcze miało dosyć regularną kompozycję. Budynki były usytuowane w taki sposób, że plan podwórza przypominał czworobok. Do dziś zachował się park i część budynków.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

28/10/2020

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Łysiny</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Park dworski w ZF</div>		<div>2. Czas powstania</div> <div>XIX wieku</div>
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		
<div>  </div>		<div> <div>4. Adres</div> <div>Działka nr 53</div> <div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div> <div>6. Formy ochrony</div> </div>
		<div> <div>  </div> <div> Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego. Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net. Ukierunkowanie mapki: N Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia. </div> </div>

8. Historia, opis i wartości

Park krajobrazowy znajdujący się na terenie założenia folwarcznego w Łysinach otacza pałac od strony północnej. Park jest dość mocno zaniedbany.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie parku wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Obecnie stan utrzymania parku zły. Zalecane uporządkowanie terenu oraz bieżąca pielęgnacja.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Łysiny	
Pałac (dwór) /1/ w ZF		1915 rok			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Nr 84	
				Działka nr 49	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek pałacu znajduje się na południowy wschód od podwórza gospodarczego założenia folwarcznego w Łysinach. Pałac wraz z parkiem tworzyły część rezydencjonalną założenia. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku z ryzalitem środkowym i płytszym bocznym. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Ryzality dwukondygnacyjne, przykryte dwuspadowymi dachami. Datowany na początek XX wieku. Pierwotnie pałac był zbudowany na planie krzyża, obecnie jest pozbawiony dwóch bocznych skrzydeł, przez co jego wygląd zewnętrzny znacznie się zmienił.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku zły. Budynek bardzo zaniedbany. Widoczne mocne pęknięcia ścian, zacieki oraz duże ubytki w tynku. Wskazany remont obiektu.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Łysiny</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Spichlerz /3/ w ZF</div>		<div>2. Czas powstania</div> <div>1826 rok</div>
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		
<div>  </div> <div>Pozostałości budynku</div>		<div>  </div> <div> <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div> </div>
		<div>4. Adres</div> <div>Działka nr 48</div>
		<div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div>
		<div>6. Formy ochrony</div> <div>Rejestr zabytków nr 1622 z dnia 15.03.1965 roku</div>

8. Historia, opis i wartości

Budynek spichlerza z początków XIX wieku usytuowany jest na terenie założenia folwarcznego w Łysinach, który istniał już w drugiej połowie XVIII wieku. Budynek murowany z cegły i kamienia, datowany na 1826 rok. Założony na planie czworoboku. Na dzień dzisiejszy zachowała się tylko część kamiennej ściany spichlerza.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan zachowania budynku – ruina. Pozostała tylko część jednej ściany. W celu zachowania budynku, wskazana jego odbudowa.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Łysiny	
1. Nazwa Czworaki /9/ w ZF		2. Czas powstania XIX / XX wiek		4. Adres Nr 86 Działka nr 32/2, 32/1	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny usytuowany jest na terenie założenia folwarcznego w Łysinach w znacznym oddaleniu od pałacu. Budynek murowany, otynkowany, datowany na przełom XIX/XX wieku. Założony na planie czworoboku z przybudówkami. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Łysiny</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Czworaki /10/ w ZF</div>		<div>2. Czas powstania</div> <div>XIX / XX wiek</div>
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		
<div>  </div>		<div>  </div> <div> <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div> </div>
		<div>4. Adres</div> <div>Nr 89, 89a, 89b</div> <div>Działka nr 33, 31, 30, 26</div>
		<div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div>
		<div>6. Formy ochrony</div>

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny usytuowany jest na terenie założenia folwarcznego w Łysinach w znacznym oddaleniu od pałacu. Budynek murowany, otynkowany, na kamiennym cokole. Datowany na przełom XIX/XX wieku. Założony na planie wydłużonego czworoboku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa		2. Czas powstania		Łysiny
Budynek gospodarczy /11/ w ZF		XIX / XX wiek		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		Nr 86
				Działka nr 32/2
				5. Przynależność administracyjna
				województwo: lubuskie
				powiat: wschowski
				gmina: Wschowa
				6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek gospodarczy usytuowany jest na terenie założenia folwarcznego w Łysinach w znacznym oddaleniu od pałacu. Budynek murowany z cegły i kamienia, datowany na przełom XIX/XX wieku. Założony na planie czworoboku. Budynek jednokondygnacyjny z dachem jednospadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku zły. Widoczne pęknięcia ścian oraz uszkodzenia w pokryciu dachu. Wskazany remont obiektu.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Łysiny	
Szkoła Podstawowa		I ćwierć XX wieku			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Nr 2	
				Działka nr 130/3	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek szkoły usytuowany jest w pobliżu kościoła w Łysinach. Budynek murowany, otynkowany, datowany na pierwszą ćwierć XX wieku. Założony na planie litery T. Elewacja frontowa z pseudoryzalitem i wystawką dachową, przykryta dachem trzyspadowym. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach wielospadowy z lukarnami, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Łysiny	
Budynek mieszkalny (dawna organistówka)		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div>		4. Adres	
				Nr 3	
				Działka nr 132/1	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny usytuowany jest przy kościele w Łysinach. Budynek murowany, otynkowany, datowany na XIX wiek. Założony na planie czworoboku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach naczółkowy z lukarną, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Nowa Wieś	
Kaplica / Kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 102	
				5. Przynależność administracyjna	
		województwo: lubuskie			
		powiat: wschowski			
		gmina: Wschowa			
		6. Formy ochrony			

8. Historia, opis i wartości

Budynek sakralny usytuowany we wsi, obok posesji nr 34. Budynek murowany z cegły na rzucie czworoboku z otynkowaną dobudówką od strony wschodniej. Datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym. Nad wejściem dwie słupowe wieżyczki. Elewacja zdobiona fryzem. Fasada zwieńczona ośmioboczną wieżą, przykrytą hełmem z iglicą.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Dobry stan zachowania elewacji kościoła.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Nowa Wieś			
1. Nazwa Kolumna Maryjna		2. Czas powstania 1906 rok		4. Adres Działka nr 129			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym							
				 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony			

8. Historia, opis i wartości

Kapliczka z figurą Matki Bożej usytuowana jest obok posesji nr 6 w miejscowości Nowa Wieś. Kapliczka murowana, datowana na 1906 rok. Założona na planie czworoboku, na którym posadowiona jest okrągła kolumna zwieńczona figurą Matki Bożej.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Kapliczka porośnięta mchem z widocznymi ubytkami farby na elewacji. Wskazane oczyszczenie i odmalowanie kolumny wraz z figurą.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Nowa Wieś	
Kapliczka przydrożna z figurą Matki Bożej		1862 r. (XIX wiek)			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 191 naprzeciw posesji nr 31	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Kapliczka z figurą Matki Bożej usytuowana w pasie drogi w miejscowości Nowa Wieś naprzeciw posesji nr 31. Kapliczka murowana z cegły, datowana na 1862 rok. Założona na planie czworoboku. Przykryta daszkiem czterospadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan zachowania dobry. Wskazane odświeżenie kapliczki.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Nowa Wieś	
Wiatrak drewniany		1764 rok			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 128/2	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				Rejestr zabytków nr 2018 z dnia 20.06.1974 roku	

8. Historia, opis i wartości

Wiatrak drewniany typu koźlak, konstrukcji słupowej na rzucie kwadratu, przykryty dwuspadowym dachem ze ściętym szczytem od strony ściany wietrznej. Datowany na 1764 rok. Obiekt dwukondygnacyjny z wejściem na wysokości pierwszej kondygnacji. Budynek jest częścią ruchomą. Usytuowany przy budynku nr 6, przy głównej drodze biegnącej przez wieś.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Znaczne ubytki w oszalowaniu dolnych partii ścian. Brak śmigieł i schodów zewnętrznych. Zalecane odbudowanie brakujących fragmentów obiektu oraz konserwacja.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Olbrachcice	
Kościół filialny pw. Bł. Władysława z Gielniowa wraz z historycznym otoczeniem		IV ćwiek XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		Działka nr 106	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
		powiat: wschowski			
		gmina: Wschowa			
		6. Formy ochrony			

8. Historia, opis i wartości

Kościół zlokalizowany jest w środkowej części miejscowości Olbrachcice, po południowej stronie drogi. Świątynia zajmuje centralne miejsce terenu kościelnego o kształcie zbliżonym do czworoboku, otoczonego metalowym ogrodzeniem z furtką umieszczoną po stronie wschodniej i bramą od strony północnej. Obiekt murowany z cegły, datowany na czwartą ćwierć XIX wieku. Kościół jednonawowy, założony na planie czworoboku z węższym, zamkniętym prosto prezbiterium od strony południowo wschodniej. Nawa, od strony północno zachodniej, poprzedzona prostokątną kruchtą i wieżą na rzucie zbliżonym do kwadratu. Bryła kościoła o asymetrycznej kompozycji, złożona jest z kilku zestawionych ze sobą części, nakrytych samodzielnymi dachami. Nawa i niższe od niej prezbiterium oraz niewielka kruchta przystawiona od strony zachodniej, nakryte zostały dachami dwuspadowymi. Zakrystia, przylegająca do nawy od strony południowej nakryta jest dachem trzyspadowym. Nad bryłą kościoła dominuje, ustawiona niesymetrycznie, czterokondygnacyjna wieża nakryta hełmem w formie ostrosłupa z krzyżem w zwieńczeniu. Ściany szczytowe prezbiterium i nawy kościoła zaakcentowane zostały czworobocznymi sterczynami nakrytymi dwuspadowymi daszkami. Od bramy do wejścia głównego kościoła wiedzie szeroki chodnik. Teren kościelny porastają drzewa liściaste różnych gatunków.



9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania kościoła dobry. Widoczne miejscowe zabrudzenia i niewielkie uszkodzenia lica ceglanej elewacji. Wskazane oczyszczenie i konserwacja elewacji.


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

28/10/2020

11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Olbrachcice	
1. Nazwa Cmentarz rzymsko-katolicki		2. Czas powstania połowa XVIII wieku		4. Adres Działka nr 132	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz katolicki (czynny) usytuowany poza zabudową wsi. Datowany na połowę XVIII wieku. Zajmuje obszar 0,23 ha. Cmentarz założony na planie czworoboku, ogrodzony metalowym, ażurowym parkanem. Alejki rozmieszczone osiowo.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Cmentarz czynny. Posiada zarządcę dbającego o stan obiektu.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień	
Cmentarz rzymsko-katolicki przykościelny		początek XIX wieku			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
		 <div>Działka ewidencyjna: 323 Wschowa, obszar Osowa Sień, numer dz. 323 061203-5 0610-323 Zbiór do obiektu: Szczerbły II Imię</div>		Działka nr 323	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
		powiat: wschowski			
		gmina: Wschowa			
		6. Formy ochrony			

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego

Źródło mapy: <https://wschowa.e-mapa.net>.

Ukierunkowanie mapki: N

Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz przykościelny (czynny) usytuowany we wsi przy kościele, który sąsiaduje z terenem podworskim i parkiem krajobrazowym od strony wschodniej. Datowany na XVII wiek. Zajmuje obszar 0,2 ha. Cmentarz położony na płaskim terenie wokół kościoła, otoczony kamiennym murem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Cmentarz czynny. Posiada zarządcę dbającego o stan obiektu.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień	
Cmentarz rzymsko-katolicki poza wsią		II połowa XIX wieku			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 298, 299	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz wiejski (czynny) usytuowany poza zabudową wsi w północnej jej części. Położony na płaskim terenie wśród pól uprawnych. Datowany na pierwszą połowę XX wieku. Zajmuje obszar 0,11 ha. Cmentarz założony na planie czworoboku z drogą biegnącą wzdłuż krótszego boku, która wyznacza dwa prostokąty kwater.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Cmentarz czynny. Posiada zarządcę dbającego o stan obiektu.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień	
Kościół parafialny pw. Św. Fabiana i Sebastiana		XIV / XV wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 323	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				Rejestr zabytków nr 127 z dnia 31.07.1958 roku	

8. Historia, opis i wartości

Kościół usytuowany jest w środkowej części wsi na północ od drogi prowadzącej do Wschowy. Budynek murowany z cegły i kamienia, do którego od północy przylega drewniana wieża, założona na planie kwadratu. Obiekt datowany na przełom XIV/XV wieku. Kościół gotycki, salowy, jednokondygnacyjny z dwuspadowym dachem pokrytym dachówką. Wieża przykryta ośmiobocznym namiotowym dachem. Budynek otoczony murem kamiennym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania kościoła dobry. Wskazane uzupełnić spoiny w elewacji.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień	
Dzwonnica drewniana przy kościele parafialnym		XVI wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		Działka nr 323	
				5. Przynależność administracyjna	
				6. Formy ochrony	
		województwo: lubuskie		powiat: wschowski	
		gmina: Wschowa		Rejestr zabytków nr 127 z dnia 31.07.1958 roku	

8. Historia, opis i wartości

Dzwonnica usytuowana przy budynku kościoła w środkowej części wsi Osowa Sień. Wieża datowana na koniec XVI wieku. drewniana o pionowych ścianach szalowanych na kamiennej podwalinie. Dzwonnica założona na planie czworoboku. Zwieńczona ośmiobocznym, namiotowym dachem, pokrytym blacha.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Dobry stan zachowania wieży. Wskazane odświeżenie i konserwacja elewacji.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień	
Historyczne otoczenie kościoła		XIV - XX w			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 323	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Historyczne otoczenie kościoła w Osowej Sieni obejmuje teren przykościelny ogrodzony kamiennym murem, na którym posadowiony jest kościół oraz cmentarz. Datowane na XIV – XX wiek.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie historycznego otoczenia kościoła wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Bardzo dobrze utrzymany teren wokół kościoła. Zalecana bieżąca pielęgnacja otoczenia kościoła.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Dolna	
ZESPÓŁ FOLWARCZNY I - Osowa Sień Dolna (ZF) - układ przestrzenny zespołu		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
Mapa zespołu ZF z zasobów WKZ Zielona Góra		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			

8. Historia, opis i wartości

Założenie folwarczne I w Osowej Sieni położone jest na wschodnim krańcu wsi przy skrzyżowaniu drogi lokalnej z drogą prowadzącą z Leszna do Wschowy. Założenie datowane na XIX wiek, składa się z dwóch części: rezydencjonalnej i gospodarczej. W skład części rezydencjonalnej wchodzi park przypałacowy otaczający od północy i zachodu budynki pałacu i dwie bliźniacze oficyny. Do pałacu prowadzi krótka aleja kasztanowa. Przed pałacem duży okrągły klomb, który obiega dookoła brukowana droga dojazdowa. Część gospodarcza założenia jest mocno rozbudowana i podzielona na dwie części przez drogę do Wincentowa. Pierwsza z nich położona jest po wschodniej stronie części rezydencjonalnej a budynki gospodarcze tworzą zwartą kompozycję podwórza. Druga część założenia folwarcznego znajduje się po przeciwnej stronie drogi. Ta część założenia znajduje się na niewielkim wzniesieniu a budynki rozmieszczone są nieregularnie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.


10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)

Artur Michalak

28/10/2020

11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Osowa Sień Dolna</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Ogrodzenie w ZF</div>	<div>2. Czas powstania</div> <div>XIX wiek</div>	
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div> <div>   <div> <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego</div> <div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div> </div> </div> </div>		<div>4. Adres</div> <div>Działka nr</div> <div>5. Przynależność administracyjna</div> <div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div> </div> <div>6. Formy ochrony</div>

8. Historia, opis i wartości

Ogrodzenie wokół zespołu folwarcznego I usytuowanego w Osowej Sieni zbudowane jest z kamienia i cegły. Od strony północno zachodniej części rezydencjonalnej założenia, ogrodzenie jest w formie kamiennego muru. Od strony południowej ogrodzenie składa się z ceglanych słupków, pokrytych czterospadowymi daszkami, posadowionych na kamiennym cokole. Między słupkami metalowe przęsła. Ogrodzenie w części frontowej folwarku w bardzo złym stanie, mocno przechylone.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania ogrodzenia zły. Wskazane naprawienie uszkodzonego ogrodzenia w części frontowej folwarku oraz uzupełnienie ubytków w strukturze muru okalającego część rezydencjonalną.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Dolna	
Park krajobrazowy dworski w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 379/29	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Park krajobrazowy znajduje się w części rezydencjonalnej założenia folwarcznego w Osowej Sieni. Otacza on pałac od strony północnej, południowej i zachodniej. Datowany na XIX wiek. Park zatracił swoje walory, ale zachował się w nim starodrzew.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie parku wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Obecnie stan utrzymania parku dobry. Zalecana bieżąca pielęgnacja oraz utrzymanie obecnego kształtu.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Dolna	
Pałac /1/ w ZF		I połowa XIX wieku			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Nr 62	
				Działka nr 379/29	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				Rejestr zabytków nr 603 z dnia 20.06.1963 roku	

8. Historia, opis i wartości

Pałac znajduje się na północnej ścianie założenia folwarcznego w Osowej Sieni. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku z bokówką od zachodu, dobudówką od strony północnej i wschodniej oraz ryzalitem od strony południowej. Obiekt datowany na początek XIX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach naczółkowy, dwuspadowy. Elewacja frontowa z dwukondygnacyjnym ryzalitem zwieńczonym naczółkiem. Wejście do budynku flankują dwie kolumny z jońskimi kapitelami, nad którymi widnieje łuk z motywem roślinnym. Do pałacu prowadzi aleja kasztanowa. Przed pałacem duży okrągły klomb, który obiega dookoła brukowana droga dojazdowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Budynek w trakcie remontu.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Dolna	
Oficyna /2/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 61	
				Działka nr 379/29	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				Rejestr zabytków nr 603 z dnia 20.06.1963 roku	

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany w części rezydencjonalnej po zachodniej stronie pałacu na terenie założenia folwarcznego w Osowej Sieni. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku. Datowany na początek XIX wieku. Budynek jednokondygnacyjny na wysokim cokole z poddaszem. Dach naczółkowy, dwuspadowy pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Budynek w trakcie remontu.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Dolna	
Oficyna /3/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Nr 63	
				Działka nr 379/29	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				Rejestr zabytków nr 603 z dnia 20.06.1963 roku	

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany w części rezydencjonalnej po wschodniej stronie pałacu na terenie założenia folwarcznego w Osowej Sieni. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku. Datowany na początek XIX wieku. Budynek jednokondygnacyjny na wysokim cokole, z poddaszem. Dach naczółkowy, dwuspadowy pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Budynek w trakcie remontu.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Osowa Sień Dolna
1. Nazwa Magazyn /4/ w ZF	2. Czas powstania XIX wiek		4. Adres Działka nr 379/29
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>	5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest na terenie założenia folwarcznego I w Osowej Sieni. Budynek murowany, otynkowany, datowany na XIX wiek. Założony na planie czworoboku. Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Budynek w trakcie remontu.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Dolna	
Kuźnia i stelmacharnia /5/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 379/28	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest na terenie założenia folwarcznego I w Osowej Sieni. Budynek murowany, częściowo otynkowany, datowany na XIX wiek. Założony na planie wydłużonego czworoboku. Budynek dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Dolna	
Spichlerz (dawna stajnia) /9/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 379/28	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest na terenie założenia folwarcznego I w Osowej Sieni. Budynek murowany, otynkowany, datowany na XIX wiek. Założony na planie czworoboku. Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Widoczne przebarwienia i ubytki tynku. Wskazane uzupełnienie tynku oraz odświeżenie elewacji.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa Cielętnik /10/ w ZF		2. Czas powstania XIX wiek	Osowa Sień Dolna
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>	4. Adres Działka nr 379/28
			5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest na terenie założenia folwarcznego I w Osowej Sieni. Budynek murowany, otynkowany, datowany na XIX wiek. Założony na planie wydłużonego czworoboku. Budynek dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Dolna	
Czworak /12/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Nr 76	
				Działka nr 314/2, 314/3	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny usytuowany po południowej stronie drogi Wincentowo – Wschowa. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku. Datowany na początek XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Dolna	
Czworak /13/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 75	
				Działka nr 317/3	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny usytuowany po południowej stronie drogi Wincentowo – Wschowa. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku z przybudówką od strony północnej. Datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Dolna	
Obora /14/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Dzielnica ewidencyjna: Wschowa, obręb Osowa Sień, numer dz. 317/4 081203_5.0010.317/4 Zbiór do obiektu: Szczegóły 01 Imię</p>		4. Adres	
				Działka nr 317/4	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest na terenie założenia folwarcznego I w Osowej Sieni. Obiekt murowany, otynkowany, datowany na XIX wiek. Założony na planie wydłużonego czworoboku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Dolna	
Stodoła /15/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 317/4	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
powiat: wschowski					
gmina: Wschowa					
6. Formy ochrony					

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest na terenie założenia folwarcznego I w Osowej Sieni. Obiekt murowany, otynkowany, datowany na XIX wiek. Założony na planie czworoboku. Budynek jednokondygnacyjny. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Dolna	
Stodoła /16/		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 317/4	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest na terenie założenia folwarcznego I w Osowej Sieni. Budynek murowany, otynkowany, datowany na XIX wiek. Założony na planie czworoboku z przybudówką od strony północnej. Budynek jednokondygnacyjny. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Dolna	
Budynki gospodarcze /20/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 75	
				Działka nr 317/3	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek gospodarczy usytuowany jest na terenie założenia folwarcznego I w Osowej Sieni i przynależy do posesji nr 75. Budynek murowany, otynkowany, datowany na XIX wiek. Założony na planie czworoboku. Budynek jednokondygnacyjny z jednospadowym dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Dolna	
Budynki gospodarcze /20/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 76	
				Działka nr 314/2, 314/3	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek gospodarczy usytuowany jest na terenie założenia folwarcznego I w Osowej Sieni i przynależy do posesji nr 76. Budynek murowany, otynkowany, datowany na XIX wiek. Założony na planie czworoboku. Budynek jednokondygnacyjny z dwuspadowym dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku zły. Wskazany remont obiektu.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Górna	
ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWO-FOLWARCZNY II - Osowa Sień Górna (ZF) - układ przestrzenny zespołu		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
					
<p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego. Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net. Ukierunkowanie mapki: N</p> <div><p>LEGENDA: 1. TALARZ 2. STODOŁA 3. STODOŁA 4-5 B. ANCEPSTRASZE 6. KUCHA 7. STODOŁA 8. KOŁOBIŁA 9. MAGAZYN 10. KOSZARNIA 11. KOSZARNIA 12. B. ANCEPSTRASZE 13. KUCHA 14. KUCHA 15. B. ANCEPSTRASZE 16. PAŁAC ZAMKOWY I BUD. PRZEWIDUJĄCE 17. DZIECIĘCIE 18. DZIECIE 19. KUCHA 20. KUCHA</p></div>					

Mapa zespołu ZF z zasobów WKZ Zielona Góra

Mapa zespołu ZF z zasobów WKZ Zielona Góra

8. Historia, opis i wartości

Założenie folwarczne II w Osowej Sieni usytuowane jest w centralnej części wsi przy drodze lokalnej. Pod względem kompozycyjnym zespół folwarczny tworzy zwartą całość i składa się z dwóch części: gospodarczej i rezydencjonalnej. W skład części rezydencjonalnej wchodzi park z pałacem ogrodzony murem ceglany z ozdobnymi przyporami od północy. Z dawnej kolonii mieszkalnej do dzisiejszego dnia zachował się tylko czworak usytuowany na zachód od pałacu po przeciwnej stronie drogi. Północną część założenia tworzy podwórze gospodarcze o kształcie czworoboku. Obecnie są dwa podwórza o zróżnicowanej wielkości, z których większe jest podwórze południowe a mniejsze podwórze północne. W części południowo zachodniej podwórza znajduje się główny wjazd do założenia.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Górna	
Ogrodzenie w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Ogrodzenie w zespole folwarcznym II w Osowej Sieni obejmuje mur ceglany częściowo otynkowany, otaczający część rezydencjonalną. Od strony północnej ozdobne przypory.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania ogrodzenia zły. Widoczne pęknięcia, ubytki w tynku oraz cegle. Wskazane naprawienie uszkodzonego ogrodzenia.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Górna	
Pałac /1/ w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 39a	
				Działka nr 607	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.		Rejestr zabytków nr L-182/A z dnia 2005 roku	
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek pałacu usytuowany jest na terenie parku w zespole folwarcznym II w Osowej Sieni. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie wieloboku. Pierwotny budynek pałacu z XIX wieku został rozebrany przez ówczesnego właściciela i wybudowany na nowo w roku 1904. Budynek dwukondygnacyjny z ryzalitem bocznym mieszczącym główne wejście. Korpus przykryty dachem dwuspadowym z lukarnami, z którego wychodzi wieża przykryta hełmem z iglicą. Do korpusu dostawione przybudówki o różnych wysokościach, przykryte dachami dwuspadowymi oraz wieloboczne i półokrągłe wieże z dachami wielospadowymi. Pałac o cechach zamku obronnego, odgradzony jest wraz z parkiem od części podwórza gospodarczego ceglany murem z ozdobnymi przyporami od północy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Budynek częściowo wyremontowany. Widoczne ubytki tynku na elewacji wieży. Wskazana renowacja wieży.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		3. Miejscowość
<div>1. Nazwa</div> <div>Park pałacowy w ZF</div> <div>2. Czas powstania</div> <div>XIX wiek</div>		Osowa Sień Górna
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		4. Adres
<div></div>	<div><div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego. Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net. Ukierunkowanie mapki: N Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div></div>	Działka nr 607
		5. Przynależność administracyjna
		województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa
		6. Formy ochrony
		Rejestr zabytków nr L-182/A z dnia 2005 roku

8. Historia, opis i wartości

Park pałacowy zajmuje zachodnią część założenia folwarcznego II w Osowej Sieni. Park w stylu angielskim, datowany na XIX wiek. Od części podwórza gospodarczego odgradzony jest murem ceglany z ozdobnymi przyporami od północy. Do dzisiaj zachowały się alejki spacerowe oraz starodrzew. W północno zachodniej części parku znajduje się pałac i lodownia.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie parku wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Obecnie stan utrzymania parku dobry. Zalecana bieżąca pielęgnacja oraz utrzymanie obecnych granic.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Górna	
Budynek gospodarczy /4/ w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div>		4. Adres	
				Działka nr 607	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek gospodarczy usytuowany jest na terenie założenia folwarcznego II w Osowej Sieni. Budynek murowany, otynkowany, datowany na przełom XIX/XX wieku. Założony na planie czworoboku. Budynek jednokondygnacyjny z jednospadowym dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Górna	
Stodoła /7/ w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 607/11	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany w zespole folwarcznym II w Osowej Sieni. Obiekt murowany, otynkowany założony na planie czworoboku. Datowany na przełom XIX/XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku zły. Widoczne uszkodzenia dachu oraz liczne ubytki w tynku. Wskazany remont obiektu.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Górna	
Obora /8/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 607/11	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany w zespole folwarcznym Osowa Sień II w północno zachodniej jego części. Budynek murowany, częściowo otynkowany, założony na planie wydłużonego czworoboku. Datowany na 1877 rok. Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku zły. Widoczne uszkodzenia dachu oraz znaczne ubytki tynku. Wskazany remont obiektu.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Górna	
Magazyn /9/ w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 607/11	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany w zespole folwarcznym II w Osowej Sieni. Budynek murowany z cegły, częściowo otynkowany założony na planie czworoboku. Datowany na przełom XIX/XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku zły. Widoczne pęknięcia oraz znaczne ubytki tynku na elewacji. Wskazany remont obiektu.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Górna	
Rządcówka /13/ w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 39	
				Działka nr 607/5	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany w zespole folwarcznym Osowa Sień II w południowo wschodniej jego części. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku z pseudoryzalitem od strony północnej i południowej. Datowany na 1877 rok. Budynek dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania elewacji zły. Widoczne pęknięcia i ubytki tynku oraz zacieki i przebarwienia. Brak schodów wejściowych na elewacji frontowej. Widoczne drobne prace remontowe. Wskazany remont budynku oraz odbudowanie schodów.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Górna	
Czworak /14/ w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 103	
				Działka nr 756/3	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny usytuowany w zespole folwarcznym II w Osowej Sieni. Budynek murowany, otynkowany założony na planie czworoboku. Datowany na przełom XIX/XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowym z lukarnami.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry w części frontowej. Część budynku od strony południowo zachodniej w złym stanie. Widoczne pęknięcia i znaczne ubytki tynku. Wskazany remont.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa Lodownia /20/ w ZF		2. Czas powstania XIX / XX wiek	Osowa Sień Górna
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
	 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres Działka nr 607
			5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Lodownia usytuowana jest w zespole folwarcznym II w Osowej Sieni. Znajduje się na terenie parku na południowy zachód od pałacu. Datowana na przełom XIX/XX wieku.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Górna	
GOSPODARSTWO POMOCNICZE ZESPOŁU FOLWARCZNEGO - układ przestrzenny zespołu		XVIII / XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
Mapa zespołu ZF z zasobów WKZ Zielona Góra		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.			
		Ukierunkowanie mapki: N			

8. Historia, opis i wartości

Założenie folwarczne w Osowej Sieni usytuowane jest na zachodnim krańcu wsi, po północnej stronie drogi lokalnej. Folwark posiada kompozycję zwartą. Usytuowanie budynków tworzy prostokątne podwórze gospodarcze, którego pierwotny kształt został nieco zakłócony przez wtórnie dzielący podwórze mur z płyt betonowych. Datowany na przełom XVIII/XIX wieku. Południową pierzeję podwórza tworzy budynek dawnej owczarni obecnie przerobiony na budynek mieszkalny, od wschodu podwórze ogranicza duża stodoła, która szczytową elewacją zwrócona jest w stronę drogi lokalnej. Pierzeję północną tworzy chlewnia a od strony zachodniej budynek mieszkalny.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Górna	
Budynki mieszkalne /1/ w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 3	
				Działka nr 158/15	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny usytuowany jest w zespole folwarcznym w Osowej Sieni. Budynek murowany, otynkowany założony na planie czworoboku. Datowany na przełom XIX/XX wieku. Budynek dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania elewacji zły. Widoczne pęknięcia oraz znaczne ubytki tynku na elewacji. Wskazane uzupełnienie tynku oraz odświeżenie elewacji.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Górna	
Budynki mieszkalne /5/ w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 4	
				Działka nr 158/12	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny usytuowany jest w zespole folwarcznym w Osowej Sieni. Budynek murowany, otynkowany założony na planie czworoboku z przybudówką od strony południowo-wschodniej. Datowany na przełom XIX/XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Górna	
Budynek mieszkalny (dawna owczarnia) /2/ w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <div><p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p><p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p><p>Ukierunkowanie mapki: N</p><p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p></div>		4. Adres	
				Nr 5	
				Działka nr 158/13	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny usytuowany jest w zespole folwarcznym w Osowej Sieni przy drodze lokalnej. Budynek murowany, otynkowany założony na planie wydłużonego czworoboku. Datowany na przełom XIX/XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Widoczne zacieki na elewacji. Wskazane odświeżenie budynku.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Górna	
Stodoła /3/ w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 158/7	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek stodoły usytuowany jest na terenie założenia folwarcznego w Osowej Sieni. Budynek murowany z cegły i kamienia, datowany na przełom XIX/XX wieku. Założony na rzucie wydłużonego czworoboku, szczytem zwrócony w stronę drogi lokalnej. Elewacja zdobiona lizenami i płycinami z kamienia, zakończonymi łukami ceglanyymi, na których umieszczono ozdobne wywietrzniki w kształcie krzyża. Budynek jednokondygnacyjny przykryty dwuspadowym dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Górna	
Chlewnia /4/ w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div>		4. Adres	
				Działka nr 158/7	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
powiat: wschowski					
gmina: Wschowa					
6. Formy ochrony					

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w zespole folwarcznym w Osowej Sieni. Budynek murowany, częściowo otynkowany, założony na planie czworoboku. Datowany na przełom XIX/XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Górna	
Budynki gospodarcze /5a/ w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Nr 3	
				Działka nr 158/14	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek gospodarczy usytuowany jest w zespole folwarcznym w Osowej Sieni i przynależy do posesji nr 3. Budynek murowany, otynkowany założony na planie czworoboku. Datowany na przełom XIX/XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z dachem jednospadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania elewacji zły. Widoczne zacieki, zabrudzenia oraz braki w tynku. Wskazany remont budynku.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Środkowa	
ZESPÓŁ FOLWARCZNY III - Osowa Sień Środkowa (ZF) - układ przestrzenny zespołu		XVIII / XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
 <p>LEGENDA</p> <p>1 STAJNIA, MAGAZYN 2 STODÓŁA OB. MAGAZYN 3 JAZDOWNIA 4 CZWARTAK 5 OBÓRA 6 STODÓŁA OB. MAGAZYN 7 MAGAZYN 8 OBÓRA 9 BUD. GOSP. 10 STODÓŁA 11 PAŁAC 12 OFICyna 13 OFICyna OB. PIJAŁNIA PIWA 14 OFICyna 15 CZWARTAK</p> <p>Mapa zespołu ZF z zasobów WKZ Zielona Góra</p>		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p>		4. Adres	
		Działka nr			
		5. Przynależność administracyjna		województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
		6. Formy ochrony			

8. Historia, opis i wartości

Zespół folwarczny III Osowa Sień położona jest w środkowej części wsi. Założenie znajduje się na północ od drogi prowadzącej do Wschowy. Datowane na przełom XVIII/XIX wieku oraz początek XX wieku. Założenie ma czytelną kompozycję zachowaną w pierwotnej formie z wyraźnym podziałem na wschodnią część rezydencjonalną i zachodnią gospodarczą. Na osi głównej zespołu znajduje się dwór, a po wschodniej stronie prostopadle usytuowane są trzy oficyny. Przed pałacem duży, okrągły klomb z fontanną pośrodku. Część rezydencjonalną od zachodu zamyka budynek wozowni, za którym rozpoczyna się założenie folwarczne z budynkami gospodarczymi. Na północ od dworu i podwórza gospodarczego rozciąga się park krajobrazowy, sięgający aż do drogi, prowadzącej do założenia folwarcznego II w Osowej Sieni.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Środkowa	
Park krajobrazowy w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 757/5	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				Rejestr zabytków nr 604 z dnia 20.06.1963 roku	

8. Historia, opis i wartości

Park krajobrazowy zespołu folwarcznego III w Osowej Sieni znajduje się na północ za budynkiem pałacu i zajmuje powierzchnię 3,36 ha. Datowany na XIX wiek. Do dnia dzisiejszego zachowały się alejki i starodrzew. Ważnym elementem dekoracyjnym parku jest staw wraz z ciekim wodnym, który znajduje się na północny wschód od pałacu. Jego środek zajmuje okazała wyspa a ciek wodny płynie w kierunku zachodnim. Park jest częściowo oddzielony murem kamiennym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie parku wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Obecnie stan utrzymania parku dobry. Zalecana bieżąca pielęgnacja oraz utrzymanie obecnego kształtu.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Środkowa	
Stajnia, magazyn /1/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Nr 100	
				Działka nr 757/5	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				Rejestr zabytków nr 604 z dnia 20.06.1963 roku	

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.

Źródło mapy: <https://wschowa.e-mapa.net>.

Ukierunkowanie mapki: N

Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

8. Historia, opis i wartości

Budynek stajni usytuowany jest w południowo wschodniej części założenia folwarcznego III w Osowej Sieni. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku poszerzonego o boczne ryzality. Datowany na koniec XIX wieku, przebudowany w pierwszej połowie XX wieku, w 1922 roku. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy w części środkowej pokryty dachówką. Ryzality zwieńczone dachem naczółkowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania elewacji zły. Widoczne znaczne ubytki tynku i zniszczone okna. Wskazany kapitalny remont budynku.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Osowa Sień Środkowa</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Stodoła ob. Magazyn /2/ w ZF</div>	<div>2. Czas powstania</div> <div>XIX wiek</div>	
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		
<div>  </div>	<div>  <div> <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p> </div> </div>	<div>4. Adres</div> <div>Działka nr 757/4</div> <div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div> <div>6. Formy ochrony</div>

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w zespole folwarcznym III w Osowej Sieni. Budynek murowany, otynkowany założony na planie wydłużonego czworoboku. Datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania elewacji zły. Widoczne ubytki tynku oraz ślady drobnych napraw remontowych. Wskazane odświeżenie elewacji.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Środkowa	
Wozownia /3/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Działka nr 757/5	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
		gmina: Wschowa		6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.		Rejestr zabytków nr 604 z dnia 20.06.1963 roku	
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek dawnej wozowni usytuowany jest w południowo wschodniej części założenia folwarcznego III w Osowej Sieni i stanowi północną granicę między częścią rezydencjonalną a podwórzem gospodarczym. Obiekt murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku. Datowany na pierwszą połowę XIX wieku, Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Widoczne ślady drobnych napraw remontowych elewacji. Dach porośnięty mchem. Wskazane odświeżenie elewacji.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Środkowa	
Czworak /4/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Nr 102	
				Działka nr 755	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny usytuowany jest w zespole folwarcznym III w Osowej Sieni. Budynek murowany, otynkowany założony na planie czworoboku. Datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach naczółkowy, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku zły. Widoczne ślady zawilgocenia ścian oraz ubytki tynku. Wskazane wykonanie izolacji fundamentów oraz odnowienie elewacji.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Środkowa	
Obora /5/ w ZF		1901 rok			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 757/4	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w południowo zachodniej części założenia folwarcznego III w Osowej Sieni. Budynek murowany z cegły, założony na planie czworoboku z przybudówką od strony północnej i wschodniej. Datowany na 1901 rok. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania elewacji zły. Widoczne uszkodzenia lica ceglanej elewacji, pęknięcia oraz ubytki w cegle i spoinach. Wskazane oczyszczenie i konserwacja elewacji oraz uzupełnienie brakujących okien.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Środkowa	
Magazyn (dawna stodoła) /6/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 757/4	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
Ruina		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w zespole folwarcznym III w Osowej Sieni. Budynek murowany, otynkowany założony na planie wydłużonego czworoboku. Datowany na XIX wiek. Obecnie budynek w stanie ruiny. Pozostały tylko częściowo ściany.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Obecny stan obiektu – ruina. Pozostały częściowo ściany. W celu zachowania budynku, wskazana jego odbudowa.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Środkowa	
Magazyn /7/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 757/4	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w zespole folwarcznym III w Osowej Sieni. Budynek murowany, otynkowany założony na planie czworoboku. Datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym o łagodnym nachyleniu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Osowa Sień Środkowa
1. Nazwa Obora /8/ w ZF	2. Czas powstania 1870 rok		4. Adres Działka nr 757/4
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>	5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest na zachodniej krawędzi podwórza gospodarczego założenia folwarcznego III w Osowej Sieni. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie wydłużonego czworoboku. Datowany na 1870 rok. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania elewacji zły. Widoczne zawilgocenie, ubytki w tynku oraz przebarwienia widoczne na elewacji. Wskazane odnowienie elewacji.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Środkowa	
Budynek gospodarczy /9/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div>		4. Adres	
				Nr 102	
				Działka nr 755	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w zespole folwarcznym III w Osowej Sieni i przynależy do posesji nr 102. Obiekt murowany, otynkowany założony na planie czworoboku. Datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania elewacji zły. Widoczne uszkodzenia pokrycia dachu, braki w tynku oraz w spoinach. Wskazany remont budynku.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Środkowa	
Dwór (pałac) /11/ w ZF		lata 1810 - 1815			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 99	
				Działka nr 757/5	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.		Rejestr zabytków nr 604	
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .		z dnia 20.06.1963 roku,	
		Ukierunkowanie mapki: N		15.03.1965 roku	
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek pałacu usytuowany jest w sąsiedztwie kościoła na terenie założenia folwarcznego III w Osowej Sieni. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku z bokówką od zachodu. Datowany na lata 1810-1815. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Elewacja frontowa z dwukondygnacyjnym, pseudoryzalitem w części środkowej, zwieńczonym trójkątnie naczółkiem i fryzem ząbkowym. Dach naczółkowy z lukarnami, pokryty dachówka.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Środkowa	
Oficyna "Hotel" /12/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Nr 98	
				Działka nr 757/5	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.

Źródło mapy: <https://wschowa.e-mapa.net>.

Ukierunkowanie mapki: N

Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w sąsiedztwie pałacu na terenie założenia folwarcznego III w Osowej Sieni. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku z kolumnowym gankiem i tarasem od północy. Datowany na koniec XIX wieku. Budynek jednokondygnacyjny na kamiennym cokole z poddaszem. Ganek dwukondygnacyjny zwieńczony łukiem. Elewacja wschodnia z wystawką dachową zwieńczoną trójkątnie. Dach naczółkowy, pokryty dachówka.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Środkowa	
Oficyna dworska (lamus) /13/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 97	
				Działka nr 757/5	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				Rejestr zabytków nr 604 z dnia 20.06.1963 roku	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w sąsiedztwie pałacu na terenie założenia folwarcznego III w Osowej Sieni. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku. Datowany na połowę XIX wieku. Budynek jednokondygnacyjny na kamiennym cokole z poddaszem. Elewacją frontową zwrócony jest w kierunku dziedzińca części rezydencjonalnej. Od strony wschodniej i zachodniej sąsiaduje z dwoma oficynami. Dach naczółkowy z ośmiokątną wieżyczką, pokryty dachówka.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Środkowa	
Oficyna /14/ w ZF		początek XX wieku			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 96	
				Działka nr 757/1	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w sąsiedztwie pałacu na terenie założenia folwarcznego III w Osowej Sieni. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku. Datowany na pierwszą połowę XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny na kamiennym cokole z poddaszem. Elewacją frontową zwrócony jest w kierunku dziedzińca części rezydencjonalnej. Dach dwuspadowy, pokryty dachówka.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień Środkowa	
Czworak /16/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 104	
				Działka nr 142	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny usytuowany jest w zespole folwarcznym w Osowej Sieni. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku. Datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny, ścianą szczytową zwrócony do drogi lokalnej. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Wskazane oczyszczenie pokrycia dachu porośniętego mchem.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Osowa Sień	
Plebania		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 92	
				Działka nr 324	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek plebanii usytuowany jest przy kościele w Osowej Sieni. Budynek murowany, otynkowany założony na planie czworoboku z przybudówką od północy. Datowany na przełom XIX/XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny na cokole z cegły i kamienia z poddaszem. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Wskazane oczyszczenie pokrycia dachu porośniętego mchem.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Przyczyna Górna	
1. Nazwa Kościół filialny pw. Św. Jerzego (tzw. Czerwony Kościół)		2. Czas powstania XIV / XVII wiek		4. Adres Działka nr 189	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego. Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net . Ukierunkowanie mapki: N Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		6. Formy ochrony Rejestr zabytków nr 35 z dnia 13.06.1953 roku	

8. Historia, opis i wartości

Budynek kościoła znajduje się we wsi Przyczyna Górna przy drodze prowadzącej ze Wschowy do Sławy. Budynek murowany z cegły i kamienia, datowany na XIV wiek. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1345 roku, kiedy to król Kazimierz Wielki wydał dwa przywileje, na podstawie, których Wschowa między innymi otrzymała wieś Przyczynę Górną wraz z kościołem. Kościół w stylu gotyckim, salowy, jednoprzęsłowy. Do jednokondygnacyjnego korpusu przylega od strony wschodniej prezbiterium poszerzone o zakrystię a od strony zachodniej czterokondygnacyjna wieża. Całość budynku oszkarpowana. Korpus przykryty dachem dwuspadowym, a wieża dachem namiotowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Widoczne pęknięcia ścian, ubytki w spoinach oraz uszkodzenia w licu ceglanej elewacji. Wskazane zabezpieczenie pęknięć, uzupełnienie spoin oraz odmalowanie części elewacji pokrytych farbą.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Przyczyna Górna	
1. Nazwa Mur kościelny z bramą		2. Czas powstania XIV / XVIII wiek		4. Adres Działka nr 189	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Działka ewidencyjna Wschowa, obręb Przyczyna Górna, numer dz. 189 081203_5 0012AR_1 185 Zobacz na stronie: Szczegóły (i) Mapa</p> <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony Rejestr zabytków nr 689/A	

8. Historia, opis i wartości

Mur kościelny znajduje się wokół budynku kościoła na pograniczu wsi. Założony na planie owalu, datowany na XIV wiek. Zbudowany z kamienia z bramą gotycką, jednoprzelotową. Brama zwieńczona attyką z XVIII wieku.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Widoczne liczne pęknięcia. Wskazane zabezpieczenia pęknięć i szczelin w murze.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Przyczyna Górna	
1. Nazwa Historyczne otoczenie kościoła		2. Czas powstania XVIII-XX w		4. Adres Działka nr 189	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Historyczne otoczenie kościoła w Przyczynie Górnej obejmuje teren przykościelny ogrodzony kamiennym murem, na którym posadowiony jest kościół. Datowane na XVIII – XX wiek.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie historycznego otoczenia kościoła wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Bardzo dobrze utrzymany teren wokół kościoła. Zalecana bieżąca pielęgnacja otoczenia kościoła.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Przyczyna Górna	
Cmentarz przykościelny		XVIII wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 189	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
powiat: wschowski					
gmina: Wschowa					
6. Formy ochrony					

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz przykościelny (nieczynny) usytuowany w najbliższym otoczeniu kościoła przy drodze do Wschowy. Datowany na XVIII wiek. Cmentarz założony na planie owalu. Jego granice wyznacza kamienny mur otaczający teren.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie dawnego cmentarza wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Cmentarz nieczynny. Posiada zarządcę dbającego o stan obiektu.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Przyczyna Górna	
Kapliczka z figurą Matki Bożej		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 30/5	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
powiat: wschowski					
gmina: Wschowa					
6. Formy ochrony					

8. Historia, opis i wartości

Kapliczka usytuowana przy drodze lokalnej w miejscowości Przyczyna Górna obok posesji nr 33a. Kapliczka murowana, otynkowana, datowana na początek XX wieku. Kapliczka założona na planie czworoboku. Zbudowana jest z dwóch segmentów posadowionych piętrowo na schodkowym podeście, zwieńczonych figurą Matki Bożej.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan zachowania dobry.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Przyczyna Górna	
ZESPÓŁ FOLWARCZNY I (ZF) - układ przestrzenny zespołu		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
<div></div> <div><div>1. PAŁAC</div><div>2. SPICHLERZ ob. MAGAZYN</div><div>3. STODOŁA</div><div>4. OBORA OB. MAGAZYN</div><div>5. BUDYNEK MIESZKALNY</div><div>6. —" —</div><div>7. —" —</div><div>8. —" —</div><div>9. —" —</div><div>10. —" —</div><div>8. NOWE ZABUDOWANIA</div><div>T. STACJA TRAFO</div></div> <div>Mapa zespołu ZF z zasobów WKZ Zielona Góra</div>				Działka nr	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
powiat: wschowski					
gmina: Wschowa					
<div></div> <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div>				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Założenie folwarczne w Przyczynie Górnej znajduje się po północnej stronie drogi prowadzącej ze Wschowy do Sławy. Usytuowane ono jest niemal na granicy miasta Wschowa i wsi Przyczyna Górna. Założenie położone jest na terenie płaskim lekko podmokłym, gliniastym. Datowane na XIX wiek. Założenie ma kompozycję zwartą. Kształt podwórza zbliżony jest do kwadratu. Główna brama wjazdowa znajduje się w południowym krańcu podwórza od strony drogi prowadzącej do Sławy. Z tej bramy rozciąga się widok na całe założenie. Dominantą krajobrazową podwórza jest nieduży owalny skwer, umieszczony po środku założenia. Na południe od budynków znajduje się niewielki park ze stawem. Teren podwórza gospodarczego i parku jest ogrodzony.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa		2. Czas powstania		Przyczyna Górna
Pałac /1/ w ZF		XIX wiek		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres
				Nr 1
				Działka nr 7/8
				5. Przynależność administracyjna
województwo: lubuskie		powiat: wschowski		
gmina: Wschowa		6. Formy ochrony		
		Rejestr zabytków nr 996/A z dnia 28.11.1985 roku		

8. Historia, opis i wartości

Budynek pałacu znajduje się na terenie folwarku w Przyczynie Górnej. Budynek murowany, otynkowany, datowany na drugą połowę XIX wieku. Obiekt dwukondygnacyjny z poddaszem. Założony na planie czworoboku z pozornym ryzalitem środkowym od strony wschodniej. Elewacją frontową, która jest zdobiona kryptoportykiem zwieńczonym trójkątnym frontonem, skierowany jest w stronę podwórza gospodarczego. Od wschodu, do budynku przylega taras ze schodami. Dach czterospadowy z lukarnami i oknami typu wole oko, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Przyczyna Górna	
Spichlerz ob. Magazyn /2/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		Działka nr 7/8	
				5. Przynależność administracyjna	
				6. Formy ochrony	
		województwo: lubuskie		powiat: wschowski	
		gmina: Wschowa		Rejestr zabytków nr 1440/A z dnia 09.08.1993 roku	

8. Historia, opis i wartości

Budynek spichlerza znajduje się w północnej części wschodniego skrzydła podwórza gospodarczego, usytuowanego na terenie folwarku w Przyczynie Górnej i jest do niego zwrócony elewacją frontową. Budynek murowany z cegły, założony na planie czworoboku. Datowany na XIX wiek. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Widoczne uszkodzenia lica ceglanej elewacji. Wskazana konserwacja elewacji.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Przyczyna Górna	
Stodoła /3/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 7/8	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
		powiat: wschowski			
		gmina: Wschowa			
		6. Formy ochrony			
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek stodoły w założeniu folwarcznym w Przyczynie Górnej tworzy wraz z dwoma przybudówkami północną pierzeję podwórza gospodarczego i jest zwrócony do niego elewacją frontową. Budynek murowany z cegły i kamienia, założony na planie wydłużonego czworoboku. Datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym, pokrytym dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Widoczne uszkodzenia lica ceglanej elewacji, ubytki w spoinach oraz dach porośnięty mchem. Wskazane oczyszczenie pokrycia dachu oraz uzupełnienie spoin.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Przyczyna Górna	
1. Nazwa Obora ob. magazyn /4/ w ZF		2. Czas powstania XIX wiek		4. Adres Działka nr 7/8	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w zespole folwarcznym I w Przyczynie Górnej. Budynek murowany z cegły, założony na planie wydłużonego czworoboku. Datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Widoczne zacieki, zabrudzenia i przebarwienia elewacji. Wskazane odświeżenie elewacji.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Przyczyna Górna	
Budynek mieszkalny /5/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Nr 1a	
				Działka nr 7/8	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny usytuowany jest w zespole folwarcznym I w Przyczynie Górnej. Budynek murowany, otynkowany założony na planie czworoboku. Datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny. Dach naczółkowy, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku zły. Widoczne uszkodzenia pokrycia dachu, zawilgocenie oraz zacieki na elewacji. Wskazany kapitalny remont obiektu.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Przyczyna Górna	
Transformator /T/		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 7/10	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Transformator usytuowany jest w części południowo wschodniej założenia folwarcznego w Przyczynie Górnej. Budynek murowany z cegły, częściowo otynkowany, datowany na XIX wiek. Założony na rzucie czworoboku. Budynek przykryty dwuspadowym dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Przyczyna Górna	
Park Dworski w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		Nr 1	
				Działka nr 7/8	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Park krajobrazowy usytuowany w północno zachodniej części założenia folwarcznego w Przyczynie Górnej. Datowany na XIX wiek.

Park jest nieduży, znajduje się na nim staw. Park ogrodzony jest starym ogrodzeniem z siatki drucianej ustawionej na wysokiej ceglanej podmurówce, ogrodzenie to łączy się z główną bramą wjazdową.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie parku wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Obecnie stan utrzymania parku dobry. Zalecana bieżąca pielęgnacja oraz utrzymanie obecnego kształtu.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Przyczyna Górna	
ZESPÓŁ FOLWARCZNY II (ZF) - układ przestrzenny zespołu		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
 <p>LEGENDA</p> <ul style="list-style-type: none">1. Budynek2. Ogród3. Młyn4. Stajnia / kucznia5. Wiatrak6. Park7. Ogród8. Stajnia9. Kuchnia10. Kuchnia11. Kuchnia12. Kuchnia13. Kuchnia14. Kuchnia15. Kuchnia16. Kuchnia17. Kuchnia <p>Mapa zespołu ZF z zasobów WKZ Zielona Góra</p>				Działka nr	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
powiat: wschowski					
gmina: Wschowa					
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Założenie folwarczne II w Przyczynie Górnej znajduje się po północnej stronie drogi prowadzącej ze Wschowy do Sławy. Usytuowane ono jest niemal na granicy wsi Przyczyna Górna z Tylewicami. Założenie położone jest na terenie płaskim. Datowane na XIX wiek. Założenie ma kompozycję zwartą. Główna brama wjazdowa znajduje się w środkowej części podwórze od strony drogi prowadzącej do Sławy. Teren podwórze gospodarczego i parku jest ogrodzony.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa Pałac /1/ w ZF		2. Czas powstania XIX wiek	Przyczyna Górna
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>	4. Adres Nr 67 Działka nr 19/8 5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa 6. Formy ochrony Rejestr zabytków nr 1005/A z dnia 27.06.1986 roku

8. Historia, opis i wartości

Budynek pałacu znajduje się na terenie założenia folwarcznego II w Przyczynie Górnej. Budynek murowany, otynkowany, datowany na XIX wiek. Obiekt dwukondygnacyjny z poddaszem. Założony na planie czworoboku z pozornym ryzalitem od strony zachodniej i wieżą od strony południowo-wschodniej nakrytą dachem hełmowym zakończonym iglicą. Elewacja bogato zdobiona opaskami wokół okien, naczółkami oraz gzymsami. Pseudoryzalit oraz wystawki w środkowych częściach elewacji, zwieńczone ozdobnymi szczytami. Dach wielospadowy z lukarnami przykrytymi hełmami z iglicą.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa Park w ZF		2. Czas powstania XX wiek	Przyczyna Górna
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>	4. Adres Działka nr 19/8
			5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Park krajobrazowy znajduje się w południowej części założenia folwarcznego II w Przyczynie Górnej, między pałacem a drogą prowadzącą ze Wschowy do Sławy. Datowany na XX wiek. Park zatracił swoje walory. Zachowało się jedynie parę drzew.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie parku wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Obecnie stan utrzymania parku zły. Zalecane uporządkowanie terenu oraz bieżąca pielęgnacja.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Przyczyna Górna	
Obora /2/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 19/7	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w zespole folwarcznym II w Przyczynie Górnej. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie litery T. Datowany na XIX wiek. Budynek dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym o łagodnym nachyleniu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Widoczne zacieki oraz zabrudzenia na elewacji. Wskazane odświeżenie elewacji.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Przyczyna Górna	
Kuźnia i stelmacharnia /4/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 19/7	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w zespole folwarcznym II w Przyczynie Górnej. Budynek murowany z cegły, założony na planie czworoboku. Datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym, pokrytym dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Przyczyna Górna	
Budynek mieszkalny /6/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Nr 67c	
				Działka nr 19/10	
				5. Przynależność administracyjna	
		województwo: lubuskie			
		powiat: wschowski			
		gmina: Wschowa			
		6. Formy ochrony			

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny usytuowany jest na terenie zespołu folwarcznego II w Przyczynie Górnej. Budynek murowany, otynkowany założony na planie wieloboku. Datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny od strony wschodniej, dwukondygnacyjna z ryzalitem od strony zachodniej. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania elewacji zły. Widoczne pęknięcia i ubytki w tynku. Wskazany remont elewacji.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Przyczyna Górna</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Czworak /8/ w ZF</div>	<div>2. Czas powstania</div> <div>XIX wiek</div>	
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		
<div>  </div>	<div>  <div> <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p> </div> </div>	<div>4. Adres</div> <div>Nr 67a i 67b</div> <div>Działka nr 19/1</div>
		<div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div>
		<div>6. Formy ochrony</div>

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w zespole folwarcznym II w Przyczynie Górnej. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie litery T. Datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowym, pokrytym dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania elewacji zły. Widoczne uszkodzenia pokrycia dachowego oraz ubytki farby na elewacji. Wskazany remont pokrycia dachu oraz odświeżenie elewacji.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Przyczyna Górna
1. Nazwa Stodoła /12/ w ZF	2. Czas powstania XIX wiek		4. Adres Działka nr 19/5
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>	5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w zespole folwarcznym II w Przyczynie Górnej. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie wydłużonego czworoboku. Datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z dwuspadowym dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa		2. Czas powstania		Przyczyna Górna
Stodoła polna /18/ w ZF		XIX wiek		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres
				Nr 55a
				Działka nr 21/2
				5. Przynależność administracyjna
				województwo: lubuskie
				powiat: wschowski
				gmina: Wschowa
				6. Formy ochrony

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.

Źródło mapy: <https://wschowa.e-mapa.net>.

Ukierunkowanie mapki: N

Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.

Źródło mapy: <https://wschowa.e-mapa.net>.

Ukierunkowanie mapki: N

Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w znacznej odległości od zespołu folwarcznego II w Przyczynie Górnej. Przynależy do posesji nr 55a. Budynek murowany z cegły, założony na planie wydłużonego czworoboku. Datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z dwuspadowym dachem, pokrytym dachówką. Obiekt w złym stanie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Widoczne uszkodzenia lica ceglanej elewacji oraz w pokryciu dachu. Wskazany kapitalny remont obiektu.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Przyczyna Górna	
Stodoła polna /19/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 17/1	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w zespole folwarcznym II w Przyczynie Górnej. Jest najbardziej wysuniętym budynkiem na północ. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku z dobudówką od strony południowej. Datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z dwuspadowym dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.




**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica	
Cmentarz (dawny ewangelicki)		XVIII wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
				Działka nr 1234	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.

Źródło mapy: <https://wschowa.e-mapa.net>.

Ukierunkowanie mapki: N

Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz ewangelicki (nieczynny) usytuowany w południowo wschodniej części wsi, nieopodal cmentarza katolickiego. Datowany na połowę XIX wieku. Od strony zachodniej położony jest na skarpie opadającej w kierunku północno wschodnim, gdzie cmentarz przechodzi w teren zalesiony. Zajmuje obszar 0,95 ha. Cmentarz założony na planie trójkąta z główną drogą biegnącą wzdłuż założenia i wyznaczającą dwie kwatery. Najstarsze nagrobki zachowane w dobrym stanie. W miejscu cmentarza tablica upamiętniająca.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie dawnego cmentarza wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Cmentarz nieczynny. Wskazane oczyszczenie i ochrona miejsca po cmentarzu.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica	
Cmentarz rzymsko-katolicki (poza wsią)		po 1945 r.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 1233	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz parafialny (czynny) usytuowany poza zabudową wsi, na jej południowo wschodnim krańcu, wśród pól uprawnych i lasu. Datowany na pierwszą połowę XX wieku. Zajmuje obszar 0,58 ha. Cmentarz założony na planie czworoboku, ogrodzony siatką. Alejki rozmieszczone osiowo.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Cmentarz czynny. Posiada zarządcę dbającego o stan obiektu.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica
Cmentarz rzymsko-katolicki przykościelny i historyczne otoczenie kościoła		1310 r. - XX wiek (h.o.k)		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				
				4. Adres
				Działka nr 653
				5. Przynależność administracyjna
				województwo: lubuskie
				powiat: wschowski
				gmina: Wschowa
				6. Formy ochrony
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.		
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .		
		Ukierunkowanie mapki: N		
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		

8. Historia, opis i wartości

Historyczne otoczenie kościoła obejmuje teren przykościelny, na którym znajdował się niegdyś cmentarz. Teren ten usytuowany jest pośrodku wsi między plebanią a dworem. Datowany na pierwszą ćwierć XIV wieku. Zajmuje obszar 0,15 ha. Cmentarz założony na planie owalu wokół kościoła. Otoczony murem kamiennym. Układ nagrobków nieznany.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie dawnego cmentarza wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Cmentarz nieczynny. Bardzo dobrze utrzymany teren wokół kościoła. Zalecana bieżąca pielęgnacja otoczenia kościoła.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica	
Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty		lata 1300 - 1310			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
		 <div>Opis obiektu Wschowa, obręb Siedlnica, numer dz. 653 081203_5.0013.653. Zbiór do obiektu: Szczegóły (I) Inne</div>		Działka nr 653	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
		powiat: wschowski			
		gmina: Wschowa			
		6. Formy ochrony			
		Rejestr zabytków nr 104 z dnia 15.07.1958 roku			

8. Historia, opis i wartości

Kościół w Siedlnicy usytuowany jest na terenie podworskim otoczonym murem kamiennym. Obiekt datowany na początek XIV wieku. Kościół salowy z węższym prezbiterium od strony wschodniej, oddzielonym łukiem tęczowym. Wysoka oszkarpowana część nawowa przykryta dwuspadowym dachem. Niższe prezbiterium z dachem dwuspadowym przekrywającym od południa niską zakrystię. Od północy wysoka czworokątna wieża kryta strzelistym dachem namiotowym. Elewacja południowa na kamiennym cokole. Część nawowa dwuosiowa, oszkarpowana na narożach i między oknami. Okna w głębokich rozglifionych wnękach zakończonych łukiem i ostrołukiem. W murze ślad po otworze drzwiowym, w którym obecnie płyta nagrobna rycerza Kotwicza z 1448 roku.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania kościoła dobry. Widoczne uszkodzenia łoża ceglanej elewacji, zabrudzenia oraz mech porastający ściany. Wskazane oczyszczenie i konserwacja elewacji.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica	
Grobowiec rodziny Peiker		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 653	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.

Źródło mapy: <https://wschowa.e-mapa.net>.

Ukierunkowanie mapki: N

Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

8. Historia, opis i wartości

Grobowiec rodziny Peiker znajduje się w Siedlnicy przy kościele. Fasada grobowca usytuowana na terenie kościelnym, korpus poza murem. Obiekt murowany, otynkowany, datowany na XIX wiek. Wykonany na planie czworoboku z ośmiobocznymi wieżyczkami na narożach. Fasada trójosiowa z trzema ostrołukowymi arkadami w murze, w których umieszczone są drewniane drzwi z kratami z kutego żelaza. Nad arkadami napis "Erbbeğräbniss der Familie Peiker". Wyżej ozdobny fryz i gzyms koronujący. Na narożach ośmioboczne wieżyczki przedzielone fryzem, zwieńczone ostrosłupowymi hełmami.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica	
Mur wokół pałacu i kościoła		XVIII-XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 650	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Mur wokół pałacu i kościoła znajduje się na terenie dawnego założenia dworskiego w Siedlnicy. Obiekt datowany na XVIII-XIX wiek. Mur zbudowany głównie z kamienia, zwieńczony cegłą.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania pozostałej części muru dobry. Wskazane uzupełnienie spoin między kamieniami oraz oczyszczenie muru z mchu.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica	
Kapliczka		I połowa XX wieku			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 628	
				5. Przynależność administracyjna	
		województwo: lubuskie			
		powiat: wschowski			
		gmina: Wschowa			
		6. Formy ochrony			

8. Historia, opis i wartości

Kapliczka usytuowana na rozwidleniu dróg w miejscowości Siedlnica, przy posesji nr 30b. Kapliczka murowana, otynkowana, datowana na pierwszą połowę XX wieku. Założona na planie trójkąta z wyraźnie zaznaczonymi kondygnacjami dzielonymi gzymsem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Kapliczka porośnięta mchem. Wskazane oczyszczenie i odświeżenie elewacji.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica	
Krzyż z figurą Chrystusa		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 653	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Krzyż przydrożny usytuowany na terenie kościoła w miejscowości Siedlnica. Datowany na XX wiek. Krzyż drewniany z figurą Jezusa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Krzyż porośnięty mchem. Wskazane oczyszczenie krzyża i figury oraz konserwacja.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica	
ZAŁOŻENIE FOLWARCZNE I (ZF)		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
<div><div><div>LEGENDA :</div><div><div>1. PIŁAC</div><div>2. B. GOSPODARST</div><div>3. SPALNIA</div><div>4. CYNKARNIA</div><div>5. DOBÓR</div><div>6. DOBÓR PAŁ. B. INTELIGENCYJNY</div><div>7. STYCHLEK</div><div>8. STODOLA</div><div>9. STODOLA</div><div>10. B. GOSPODARST</div><div>11. OFICyna</div><div>12. KUCHNIA</div><div>13. -A. POMY</div><div>14. PRACOWNIA POKRYWA B. B. GOSPODARST</div><div>15. B. MIESZKANIE</div><div>16. SŁOBY</div><div>17. B. GOSPODARST</div><div>18. - STANOWISKO DLA KURÓW</div><div>19. - B. GOSPODARST</div></div><div></div></div><div><div>Mapa zespołu ZF z zasobów WKZ Zielona Góra</div></div></div>				<div><div></div><div><div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div><div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div><div>Ukierunkowanie mapki: N</div></div></div>	
				Działka nr	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				Rejestr zabytków nr 1442/A z dnia 09.08.1993 roku	

8. Historia, opis i wartości

Założenie folwarczne I w Siedlnicy znajduje się w zakolu drogi prowadzącej ze Wschowy do Kowalewa po jej północno wschodniej stronie. Datowane na koniec XIX wieku, leży na terenie mało urozmaiconym pod względem ukształtowania terenu. Na północny wschód od założenia znajduje się bezimienny ciek wodny połączony z niewielkim zbiornikiem wodnym. Wjazd na podwórze założenia prowadzi przez jedną z trzech bram wjazdowych prosto z drogi Wschowa - Kowalewo. Zespół folwarczny ma prostą kompozycję. Część rezydencjonalna nie ma odrębnego podwórza jest jednak wyraźnie oddzielona od pozostałej części założenia parkiem krajobrazowym, który otacza budynek pałacu. Południowa pierzeja założenia ciągnie się wzdłuż drogi.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica	
Dwór /1/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Nr 75	
				Działka nr 1309	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				Rejestr zabytków nr 994/A z dnia 28.11.1985 roku	

8. Historia, opis i wartości

Budynek dworu położony jest na terenie założenia folwarcznego I w Siedlnicy. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku z dobudowanym gankiem od strony południowej i tarasem ze schodami od strony północnej. Datowany na połowę XIX wieku. Dwór otoczony jest od strony południowo wschodniej i zachodniej fosą, przez którą prowadzi mostek. Budynek jednokondygnacyjny z dwukondygnacyjnym pseudoryzalitem środkowym, zwieńczonym trójkątnym szczytem. Dach mansardowy, czterospadowy z lukarnami, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Widoczne ubytki tynku na elewacji oraz uszkodzenie pokrycia dachu nad gankiem. Schody porośnięte mchem. Wskazany kapitalny remont budynku.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica	
Budynek gospodarczy /2/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 1309	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek gospodarczy usytuowany jest w zespole folwarcznym I w Siedlnicy. Budynek murowany z cegły, założony na planie czworoboku. Ścianą południową przylega do budynku stajni. Datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Wskazane uzupełnienie stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Siedlnica</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Stajnia /3/ w ZF</div>		<div>2. Czas powstania</div> <div>XIX wiek</div>
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		
<div>  </div>		<div> <div>4. Adres</div> <div>Działka nr 1309</div> <div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div> <div>6. Formy ochrony</div> </div> <div> <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div> </div>

8. Historia, opis i wartości

Budynek stajni usytuowany jest w zespole folwarcznym w Siedlnicy. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku. Ścianą szczytową, południową skierowany w stronę drogi lokalnej. Ścianą północną przylega do budynku gospodarczego. Datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania elewacji zły. Widoczne uszkodzenia pokrycia dachu oraz ubytki w tynku. Wskazany remont budynku.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica	
Chlewnia /4/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 1309	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek chlewni usytuowany jest w zespole folwarcznym I w Siedlnicy. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku. Od strony południowo- wschodniej przylega do budynku stajni. Datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo- budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania elewacji zły. Widoczne uszkodzenia pokrycia dachu oraz ubytki w tynku. Wskazany remont budynku.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica	
Obora /5/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 1309	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek położony jest na terenie założenia folwarcznego I w Siedlnicy i zajmuje centralną część południowej pierzei. Budynek murowany z cegły, założony na planie wydłużonego czworoboku z ukośnym południowo wschodnim narożnikiem. Rzut budynku posadowiony na osi wschód zachód. Datowany na koniec XIX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Elewacją frontową skierowany w stronę podwórza gospodarczego. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania elewacji zły. Widoczne uszkodzenia lica ceglanej elewacji, duże ubytki w cegle, pęknięcia murów. Wskazany remont budynku.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica	
Budynek wielofunkcyjny (dawna obora) /6/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div>		4. Adres	
				Działka nr 1309	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek położony jest na terenie założenia folwarcznego I w Siedlnicy, w południowej jego pierzei. Budynek murowany z cegły, założony na planie wydłużonego czworoboku położonego na osi wschód zachód. Datowany na koniec XIX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Elewacją frontową skierowany w stronę podwórza gospodarczego. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Widoczne uszkodzenia lica ceglanej elewacji oraz ubytki w pokryciu dachu. Wskazany remont budynku.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica
Spichlerz /7/ w ZF		XIX wiek		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				
		 <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div>		
4. Adres				
Działka nr 1309				
5. Przynależność administracyjna				
województwo: lubuskie				
powiat: wschowski				
gmina: Wschowa				
6. Formy ochrony				
Rejestr zabytków nr 1442/A z dnia 09.08.1993 roku				

8. Historia, opis i wartości

Budynek spichlerza położony jest na terenie założenia folwarcznego I w Siedlnicy, w południowej jego pierzei. Budynek murowany z cegły, założony na planie wydłużonego czworoboku położonego na osi wschód zachód. Datowany na koniec XIX wieku. Budynek czterokondygnacyjny z poddaszem. Elewacją frontową skierowany w stronę podwórza gospodarczego. Dach dwuspadowy z oknem strychowym, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Wskazana konserwacja oraz uzupełnienie uszkodzonych okien.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica	
Stodoła /8/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Działka ewidencyjna Wschowa, obręb Siedlnica, numer dz. 1309 001203_5-0013-1309 Złaz do obiektu: Rzeczny 00 - 000</p>		4. Adres	
				Działka nr 1309	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.

Źródło mapy: <https://wschowa.e-mapa.net>.

Ukierunkowanie mapki: N

Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

8. Historia, opis i wartości

Budynek stodoły położony jest na terenie założenia folwarcznego I w Siedlnicy, w środku zachodniej pierzei. Budynek murowany z cegły, założony na planie czworoboku. Datowany na koniec XIX wieku. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku zły. Widoczne uszkodzenia lica ceglanej elewacji oraz pęknięcia ścian. Uszkodzony dach oraz drzwi. Wskazany remont kapitalny budynku.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Siedlnica</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Budynek gospodarczy /8b/ w ZF</div>		<div>2. Czas powstania</div> <div>XIX wiek</div>
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		
<div>  </div>		<div>  </div> <div> <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div> </div>
		<div>4. Adres</div> <div>Działka nr 1309</div>
		<div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div>
		<div>6. Formy ochrony</div>

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w zespole folwarcznym I w Siedlnicy. Budynek murowany z cegły, założony na planie czworoboku. Ścianą wschodnią przylega do budynku stodoły. Datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku zły. Widoczne zawilgocenie ścian oraz uszkodzone pokrycie dachu. Wskazany remont obiektu.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica	
Oficyna i spichlerz /11/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka pogładowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Nr 75a	
				Działka nr 1309	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				Rejestr zabytków nr 1442/A z dnia 09.08.1993 roku	

8. Historia, opis i wartości

Budynek oficyny położony jest na terenie założenia folwarcznego I w Siedlnicy i sąsiaduje z pałacem. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie wydłużonego czworoboku. Datowany na połowę XIX wieku. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy z oknami typu wole oko, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania elewacji zły. Widoczne znaczne uszkodzenia pokrycia dachu, odpadający gzyms oraz ubytki tynku. Zniszczone okna i drzwi. Wskazany kapitalny remont budynku.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica
Budynek gospodarczy /15/ w ZF		XIX wiek		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres
				Działka nr 1309
				5. Przynależność administracyjna
				województwo: lubuskie
				powiat: wschowski
				gmina: Wschowa
				6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w zespole folwarcznym w Siedlnicy. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku. Datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku zły. Widoczne ubytki w tynku, pęknięcia ścian oraz uszkodzenia pokrycia dachu. Wskazany remont budynku.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica
ZAŁOŻENIE FOLWARCZNE II (ZF)		XIX / XX wiek		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres
				Działka nr
<div><p>LEGENDA:</p><ul style="list-style-type: none">1. BRAMA2. GARAŻ3. STODOLNIA4. STODOLNIA5. STODOLNIA6. STODOLNIA7. STODOLNIA8. STODOLNIA9. STODOLNIA10. STODOLNIA11. STODOLNIA12. STODOLNIA13. STODOLNIA14. STODOLNIA15. STODOLNIA16. STODOLNIA17. STODOLNIA18. STODOLNIA19. STODOLNIA20. STODOLNIA21. STODOLNIA22. STODOLNIA23. STODOLNIA24. STODOLNIA25. STODOLNIA26. STODOLNIA27. STODOLNIA28. STODOLNIA29. STODOLNIA30. STODOLNIA31. STODOLNIA32. STODOLNIA33. STODOLNIA34. STODOLNIA35. STODOLNIA36. STODOLNIA37. STODOLNIA38. STODOLNIA39. STODOLNIA40. STODOLNIA41. STODOLNIA42. STODOLNIA43. STODOLNIA44. STODOLNIA45. STODOLNIA46. STODOLNIA47. STODOLNIA48. STODOLNIA49. STODOLNIA50. STODOLNIA51. STODOLNIA52. STODOLNIA53. STODOLNIA54. STODOLNIA55. STODOLNIA56. STODOLNIA57. STODOLNIA58. STODOLNIA59. STODOLNIA60. STODOLNIA61. STODOLNIA62. STODOLNIA63. STODOLNIA64. STODOLNIA65. STODOLNIA66. STODOLNIA67. STODOLNIA68. STODOLNIA69. STODOLNIA70. STODOLNIA71. STODOLNIA72. STODOLNIA73. STODOLNIA74. STODOLNIA75. STODOLNIA76. STODOLNIA77. STODOLNIA78. STODOLNIA79. STODOLNIA80. STODOLNIA81. STODOLNIA82. STODOLNIA83. STODOLNIA84. STODOLNIA85. STODOLNIA86. STODOLNIA87. STODOLNIA88. STODOLNIA89. STODOLNIA90. STODOLNIA91. STODOLNIA92. STODOLNIA93. STODOLNIA94. STODOLNIA95. STODOLNIA96. STODOLNIA97. STODOLNIA98. STODOLNIA99. STODOLNIA100. STODOLNIA</div> <p>Mapa zespołu ZF z zasobów WKZ Zielona Góra</p>		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.		5. Przynależność administracyjna
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .		województwo: lubuskie
		Ukierunkowanie mapki: N		powiat: wschowski
				gmina: Wschowa
				6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Założenie folwarczne II w Siedlnicy zajmuje najbardziej wysunięty na zachód fragment wsi. Datowane na przełom XIX/XX wieku. Założenie składa się z trzech części: rezydencjonalnej, gospodarczej i kolonii mieszkalnej. Część rezydencjonalna otoczona jest od południowego zachodu murem kamiennym i zajmuje południowo wschodni fragment założenia. Część gospodarcza znajduje się na północny zachód od części rezydencjonalnej, a na zachód od części mieszkalnej. Do założenia prowadzi od drogi głównej, droga gruntowa, brukowana. Z dawnego podwórza gospodarczego do dnia dzisiejszego ocalała tylko wschodnia część zabudowań. Pierwotnie miało kształt zbliżony do czworoboku. Jego pierzeje północną i zachodnią tworzyły stajnie, z których do dnia dzisiejszego ocalał tylko niewielki fragment jednego z budynków.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica	
Park pałacowy w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Park krajobrazowy znajduje się w części rezydencjonalnej założenia folwarcznego II w Siedlnicy. Zajmuje on teren wokół pałacu a znaczna jego część rozpościera się w kierunku południowo zachodnim. Datowany na XIX wiek. Park zatracił swoje walory i jest bardzo zaniedbany.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie parku wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Obecnie stan utrzymania parku zły. Zalecane uporządkowanie terenu oraz bieżąca pielęgnacja.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica
Dawny garaż /1/ w ZF		XIX wiek		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres
		 <p>Działka ewidencyjna Wschowa, obręb Siedlnica, numer dz. 654 001203_5.0013.654 Zbiór do obiektu - Szczegóły (1) - Inne</p>		Nr 30b
				Działka nr 654
				5. Przynależność administracyjna
				województwo: lubuskie
				powiat: wschowski
				gmina: Wschowa
				6. Formy ochrony

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.

Źródło mapy: <https://wschowa.e-mapa.net>.

Ukierunkowanie mapki: N

Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w zespole folwarcznym w Siedlnicy. Budynek murowany z cegły i kamienia, częściowo otynkowany, założony na planie wydłużonego czworoboku. Datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z dachem jednospadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Wskazane odświeżenie elewacji.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica	
Dawny garaż /2/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div>		4. Adres	
				Działka nr 654	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w zespole folwarcznym II w Siedlnicy. Budynek murowany z cegły, częściowo otynkowany, założony na planie czworoboku. Datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica
Stodoła /3/ w ZF		XIX wiek		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				
		 <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div>		4. Adres
				Działka nr 654
				5. Przynależność administracyjna
				województwo: lubuskie
				powiat: wschowski
				gmina: Wschowa
				6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek znajduje się w zachowanej pierzei podwórza gospodarczego założenia folwarcznego II w Siedlnicy. Budynek murowany z cegły i kamienia, założony na planie czworoboku. Datowany na koniec XIX wieku. Elewacją frontową skierowany jest w stronę podwórza gospodarczego i sąsiaduje z budynkiem spichlerza od strony zachodniej. Budynek jednokondygnacyjny z dwuspadowym dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica	
Spichlerz /4/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 655	
				5. Przynależność administracyjna	
		województwo: lubuskie			
		powiat: wschowski			
		gmina: Wschowa			
		6. Formy ochrony			

8. Historia, opis i wartości

Budynek spichlerza znajduje się w zachowanej pierzei podwórza gospodarczego założenia folwarcznego II w Siedlnicy. Budynek murowany z cegły i kamienia, założony na planie czworoboku. Datowany na drugą połowę XIX wieku. Fasadą skierowany jest w stronę podwórza gospodarczego i sąsiaduje z niższymi od siebie budynkami. Elewacja zdobiona arkadami oraz ceglanym gzymsem koronującym. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem i dwuspadowym dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa Stodoła /5/ w ZF		2. Czas powstania XIX wiek	Siedlnica
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
	 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres Działka nr 656, 657
			5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek znajduje się w zachowanej pierzei podwórza gospodarczego założenia folwarcznego II w Siedlnicy. Budynek murowany z cegły i kamienia, założony na planie wydłużonego czworoboku. Datowany na koniec XIX wieku. Elewacją frontową skierowany jest w stronę podwórza gospodarczego i sąsiaduje z budynkiem spichlerza od strony południowo wschodniej. Budynek jednokondygnacyjny z dwuspadowym dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica	
Pałac /8/ w ZF		1847 rok			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Nr 38a, 38b	
				Działka nr 650, 651, 652	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek pałacu położony jest na terenie założenia folwarcznego II w Siedlnicy, przy drodze ze Wschowy do Kowalewa. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku. Obiekt datowany na 1847 rok. Budynek dwukondygnacyjny z wyższym ryzalitem środkowym, do którego od zachodu przylega arkadowa loggia z tarasem na dachu, a od wschodu schody z tarasem. Obecnie budynek w bardzo złym stanie – ruina.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku – ruina. Obecnie w budynku brak okien, drzwi oraz części dachu. Popękane mury. W celu zachowania budynku, wskazany kapitalny remont lub odbudowa obiektu.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica	
Budynek mieszkalny /9/ w ZF		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Nr 36-37	
				Działka nr 641, 643	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny znajduje się w zespole folwarcznym II w Siedlnicy na północny zachód od pałacu i zwrócony jest ścianą szczytową do drogi lokalnej. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku. Datowany na początek XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa Budynek mieszkalny /10/ w ZF		2. Czas powstania XIX wiek	Siedlnica
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>	4. Adres Nr 33-35 Działka nr 637, 638, 639
			5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny znajduje się w zespole folwarcznym II w Siedlnicy na północny zachód od pałacu. Budynek murowany, otynkowany, założony na planie czworoboku z przybudówką od strony zachodniej. Datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy z lukarnami, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Siedlnica</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Budynek gospodarczy /13/ w ZF</div>	<div>2. Czas powstania</div> <div>XIX wiek</div>	
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div> <div> <div>  </div> <div>  <div> Działka ewidencyjna Wschowa, obręb Siedlnica, numer dz 643 081303_5-0013.643 Zbiż do obiektu Szczegóły (f) Inne </div> </div> </div> <div> <div>4. Adres</div> <div>Nr 36b</div> <div>Działka nr 643</div> </div> <div> <div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div> </div> <div> <div>6. Formy ochrony</div> </div>		

8. Historia, opis i wartości

Budynek gospodarczy usytuowany na terenie założenia folwarcznego II w Siedlnicy przynależy do posesji nr 36b. Budynek murowany z cegły i kamienia, założony na planie czworoboku. Datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Widoczne ubytki w cegle.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Siedlnica	
Budynek plebanii		I połowa XX wieku			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <div><p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p><p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p><p>Ukierunkowanie mapki: N</p><p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p></div>		4. Adres	
				Nr 39	
				Działka nr 653	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek plebanii usytuowany jest przy kościele w Siedlnicy. Budynek murowany, częściowo otynkowany, założony na planie czworoboku. Datowany na pierwszą połowę XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem o konstrukcji ryglowej. Dach naczółkowy, pokryty dachówką. Obecnie budynek w bardzo złym stanie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku bardzo zły. Ściana budynku podparta belkami. Widoczne zawilgocenie, ubytki w tynku, popękane ściany. W celu zachowania budynku, wskazany kapitalny remont lub odbudowa obiektu.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Tylewice	
Wiatrak		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Nr 49	
				Działka nr 36/1	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				Rejestr zabytków nr 2017 z dnia 20.06.1974 roku	

8. Historia, opis i wartości

Wiatrak drewniany typu koźlak, konstrukcji słupowej na rzucie kwadratu, przykryty dachem siodłowym. Datowany na 1865 rok. Obiekt trzykondygnacyjny ze śmigłem od zachodu i wejściem z przybudówką od wschodu. Usytuowany wśród pól uprawnych, na północ od głównej drogi biegnącej przez wieś. Obiekt w bardzo złym stanie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Wiatrak w bardzo złym stanie zachowania. Znaczne ubytki w oszalowaniu. Prześwity w dachu. Brak śmigieł i schodów zewnętrznych. W celu zachowania obiektu, wskazany kapitalny remont lub odbudowa wiatraka.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Tylewice	
Kościół filialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny		XVI / XVII wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 122	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				Rejestr zabytków nr 241 z dnia 03.04.1961 roku	

8. Historia, opis i wartości

Kościół późnogotycki, położony w centrum wsi przy drodze prowadzącej ze Wschowy do Sławy. Datowany na koniec XV wieku, przebudowany w XVI wieku. Kościół salowy na rzucie prostokąta z kwadratową wieżą od zachodu i prostokątną zakrystią od północnego wschodu. Budynek murowany, otynkowany, jednokondygnacyjny, przykryty dachem dwuspadowym. Wieża zbudowana z cegły, trzykondygnacyjna, przykryta dachem namiotowym. Kościół otoczony murem z ozdobną bramą.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Bardzo dobry stan zachowania elewacji kościoła.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Tylewice	
Brama w ogrodzeniu kościoła		XVIII wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 122	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Brama w ogrodzeniu kościoła usytuowanego w centrum wsi Tylewice, przy drodze prowadzącej ze Wschowy do Sławy. Obiekt datowany na XVIII wiek. Obiekt murowany, otynkowany zwieńczony górowanym faliście frontonem z medalionem, na którym widnieje chorągiewka z datą. Przejazd w bramie zwieńczony spłaszczonym łukiem i wyposażony w dwuskrzydłowe wrota z furtą.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Bardzo dobry stan zachowania bramy.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa		2. Czas powstania		Tylewice
Historyczne otoczenie kościoła		XVII-XX wiek		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres
		 <p>Dziśka ewidencyjna Wschowa, obręb Tylewice, numer dz. 122 081203-5 0014 122 Złuk do obiektu Szczegóły (i) Inne</p>		Działka nr 122
				5. Przynależność administracyjna
				województwo: lubuskie
				powiat: wschowski
				gmina: Wschowa
				6. Formy ochrony
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.		
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .		
		Ukierunkowanie mapki: N		
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		

8. Historia, opis i wartości

Historyczne otoczenie kościoła w Tylewicach obejmuje teren przykościelny ogrodzony murem, na którym posadowiony jest kościół. Datowane na XVII – XX wiek.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie historycznego otoczenia kościoła wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Bardzo dobrze utrzymany teren wokół kościoła. Zalecana bieżąca pielęgnacja otoczenia kościoła.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWO-FOLWARCZNY (ZF)		2. Czas powstania XIX / XX wiek	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
<div data-bbox="76 426 943 1059"></div> <div data-bbox="76 1129 414 1449"><p>1. DWÓR 2. OFICyna 3. OBORA OB. MAGAZYN 4. STODOŁA 5. SPICHLERZ 6. MAGAZYN 7. KUŹNIA I STELMACHARNIA 8. OBORA 9. PASZARNIA OB. OBORA 10. ZLEWNIA MLEKA 11, 12, 13. CZYWORAKI 14, 15, 16, 19. BUDYNKI GOSPODARSTWA 17. NAGA 18. SZOPA 19. ZBIORNIKA NA ANOTOWICIE</p></div> <div data-bbox="432 1426 931 1452"><p>Mapa zespołu ZF z zasobów WKZ Zielona Góra</p></div>		<div data-bbox="981 426 1792 1043"></div> <div data-bbox="987 1145 1644 1171"><p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p></div> <div data-bbox="987 1209 1469 1235"><p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p></div> <div data-bbox="987 1273 1265 1299"><p>Ukierunkowanie mapki: N</p></div>	
4. Adres			Działka nr
5. Przynależność administracyjna			województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa
6. Formy ochrony			Rejestr zabytków nr 1538/A z dnia 18.04.1995 roku

8. Historia, opis i wartości

Zespół folwarczny znajduje się w północnej części miejscowości Tylewice, około 150 m. od drogi prowadzącej przez wieś. Datowany na przełom XIX/XX wieku. Podwórze folwarczne założone na rzucie zbliżonym do kwadratu. W jego południowo- wschodniej części znajduje się zespół dworsko-parkowy o nieregularnym obrysie granic, wydzielony od pozostałej części podwórza metalową siatką. Główny wjazd na teren majątku prowadzi przez południową bramę, wzdłuż zespołu parkowego. Wejście na teren parku i dworu przez furtkę w części zachodniej ogrodzenia. Budynek dworu położony jest mniej więcej w centralnej części parku. Ustawiony jest ukośnie w stosunku do pozostałych budynków. Na południowy- zachód od dworu znajduje się dawna oficyna. Elewacją frontową dwór zwrócony jest w stronę południowo- wschodnią. Główne wejście do dworu prowadzi przez schody i ganek kolumnowy w elewacji frontowej.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-
budowlanych należy skontaktować
się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do
rejestru zabytków i nie
włączonych do wojewódzkiej
ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Tylewice	
Dwór /1/ w ZF		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Nr 78	
				Działka nr 11/3	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				Rejestr zabytków nr 1538/A z dnia 18.04.1995 roku	

8. Historia, opis i wartości

Budynek dworu wchodzący w skład założenia folwarcznego w Tylewicach położony jest mniej więcej w centralnej części parku. Ustawiony jest ukośnie w stosunku do pozostałych budynków. Budynek murowany, otynkowany datowany na koniec XIX wieku. Według układu fasady posiada jedną kondygnację nadziemną oraz dwukondygnacyjny ryzalit w części frontowej budynku. Założony na planie czworoboku. Dach wielospadowy pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Widoczne zabrudzenia i ubytki tynku na elewacji. Wskazane uzupełnienie ubytków oraz odświeżenie elewacji.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Tylewice	
Park dworski w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 11/3	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.		Rejestr zabytków	
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.		nr 1538/A	
		Ukierunkowanie mapki: N		z dnia 18.04.1995 roku	
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Park krajobrazowy zajmuje południowo wschodnią część założenia folwarcznego w Tylewicach. Otacza on pałac od strony wschodniej. Datowany na przełom XIX/XX wieku. Park zatracił swoje walory.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie parku wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Obecnie stan utrzymania parku zły. Zalecane uporządkowanie terenu oraz bieżąca pielęgnacja.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Tylewice	
Oficina /2/ w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Nr 77	
				Działka nr 11/2	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				Rejestr zabytków nr 1538/A z dnia 18.04.1995 roku	

8. Historia, opis i wartości

Oficina wchodząca w skład założenia folwarcznego w Tylewicach znajduje się po zachodniej stronie głównej bramy wjazdowej, znajdującej się w północnym skrzydle założenia. Budynek murowany, otynkowany datowany na przełom XIX/ XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem, założony na planie czworoboku z dobudówkami na wschodniej i zachodniej ścianie. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania elewacji zły. Widoczne uszkodzenia pokrycia dachu oraz znaczne ubytki tynku. Wskazany remont budynku.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Tylewice	
Magazyn (dawna obora) /3/ w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 11/3	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek znajduje się we wschodniej części podwórza gospodarczego założenia folwarcznego w Tylewicach. Budynek murowany, otynkowany, na kamiennym cokole. Datowany na przełom XIX/XX wieku. Założony na planie czworoboku. Elewacją frontową obiekt zwrócony jest w stronę podwórza. Dach dwuspadowy z wystawkami, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania elewacji zły. Widoczne znaczne ubytki tynku oraz pęknięcia ścian. Wskazany remont budynku.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Tylewice	
Stodoła /4/ w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 11/3	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				Rejestr zabytków nr 1538/A z dnia 18.04.1995 roku	

8. Historia, opis i wartości

Budynek stodoły znajduje się we wschodniej części południowej pierzei podwórza gospodarczego założenia folwarcznego w Tylewicach. Budynek o konstrukcji ryglowej wypełnionej cegłą, datowany na XIX wiek. Założony na planie czworoboku. Elewacją frontową obiekt zwrócony jest w stronę podwórza. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skonsultować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku bardzo zły. Widoczne ubytki w pokryciu dachu. Znaczne braki w wypełnieniu konstrukcji ścian. W celu zachowania budynku, wskazany kapitalny remont lub odbudowa obiektu.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Tylewice	
Spichlerz /5/ w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Działka nr 11/3	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				Rejestr zabytków nr 1538/A z dnia 18.04.1995 roku	

8. Historia, opis i wartości

Spichlerz znajduje się w środkowej części podwórza gospodarczego założenia folwarcznego w Tylewicach. Budynek murowany z cegły i kamienia datowany na XIX wiek. Założony na planie czworoboku wraz z przylegającą do niego stodołą. Elewacją frontową obiekt zwrócony jest w stronę podwórza. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

8. Historia, opis i wartości

Budynek stodoły znajduje się w północnej części podwórza gospodarczego założenia folwarcznego w Tylewicach. Budynek murowany, otynkowany, datowany na przełom XIX/XX wieku. Założony na planie wydłużonego czworoboku. Elewacją frontową obiekt zwrócony jest w stronę podwórza. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku zły. Widoczne uszkodzenia pokrycia dachowego. Znaczne ubytki tynku na elewacji. Wskazany remont budynku.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Tylewice	
Kuźnia i stelmacharnia /7/ w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 11/3	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek znajduje się w środkowej części podwórza gospodarczego założenia folwarcznego w Tylewicach. Budynek murowany z cegły, datowany na przełom XIX/XX wieku. Założony na planie wydłużonego czworoboku. Budynek jednokondygnacyjny z dwuspadowym dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku zły. Widoczne pęknięcia ścian oraz brak poszycia dachu. W celu zachowania budynku, wskazany kapitalny remont.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Tylewice	
Obora /8/ w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
		 <div>Działka ewidencyjna 83 Wschowa, obszar Tylewice, numer dz. 11/3 081283_5.0014.11/3 Zbiór do obiektu: Szczegóły (I) Inne</div>		Działka nr 11/3	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				Rejestr zabytków nr 1538/A z dnia 18.04.1995 roku	

8. Historia, opis i wartości

Budynek obory znajduje się w północnym krańcu wschodniego skrzydła założenia folwarcznego w Tylewiczach. Budynek murowany z cegły i kamienia datowany na XIX wiek. Założony na planie czworoboku. Elewacją frontową obiekt zwrócony jest w stronę podwórza. Dach dwuspadowy z wystawkami pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania elewacji zły. Widoczne pęknięcia ścian, uszkodzenia pokrycia dachowego oraz zabrudzenia i zacieki na elewacji. Wskazany remont budynku.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Tylewice	
Obora (dawna paszalnica) /8a/ w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <div><p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p><p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p><p>Ukierunkowanie mapki: N</p><p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p></div>		4. Adres	
				Działka nr 11/3	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek znajduje się w zachodniej części podwórza gospodarczego założenia folwarcznego w Tylewicach. Budynek murowany z cegły, datowany na przełom XIX/XX wieku. Założony na planie czworoboku. Elewacją frontową obiekt zwrócony jest w stronę podwórza. Ścianą północną przylega do budynku obory. Budynek jednokondygnacyjny. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania elewacji zły. Widoczne uszkodzenia pokrycia dachowego oraz zabrudzenia i przebarwienia elewacji. Wskazany remont budynku.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Tylewice</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Zlewnia mleka /9/ w ZF</div>	<div>2. Czas powstania</div> <div>XIX / XX wiek</div>	
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		
<div>  </div>	<div>  </div> <div> <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div> </div>	<div>4. Adres</div> <div>Działka nr 11/3</div>
		<div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div>
		<div>6. Formy ochrony</div>

8. Historia, opis i wartości

Budynek znajduje się w zachodniej części podwórza gospodarczego założenia folwarcznego w Tylewicach. Budynek murowany z cegły, datowany na przełom XIX/XX wieku. Założony na planie wieloboku. Elewacją frontową obiekt zwrócony jest w stronę podwórza. Budynek jednokondygnacyjny. Dach dwuspadowy z wystawką, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania elewacji zły. Widoczne uszkodzenia pokrycia dachowego. Wskazany remont budynku.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Tylewice	
Czworaki /10/ w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 75 i 75a	
				Działka nr 11/15, 11/16	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny położony jest w kolonii mieszkalnej przynależnej do założenia folwarcznego w Tylewicach. Budynek murowany, otynkowany, datowany na przełom XIX/XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem, założony na wieloboku. Elewacją frontową budynek jest zwrócony w stronę drogi lokalnej prowadzącej do założenia. Dach naczółkowy z lukarną, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Obiekt w trakcie rozbudowy.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Tylewice	
Czworak /11/ w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 74 i 74a	
				Działka nr 11/13, 11/14	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek czworaka położony jest w kolonii mieszkalnej przynależnej do założenia folwarcznego w Tylewicach. Budynek murowany, otynkowany, datowany na 1912 rok. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem, założony na planie nieregularnego wieloboku. Elewacją frontową budynek jest zwrócony w stronę drogi lokalnej prowadzącej do założenia. Dach naczółkowy z lukarną, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Tylewice
1. Nazwa Czworak /12/ w ZF		2. Czas powstania XIX / XX wiek	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres Nr 72 Działka nr 11/10, 11/11
	 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa
	6. Formy ochrony		

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny położony jest w kolonii mieszkalnej przynależnej do założenia folwarcznego w Tylewicach. Budynek murowany, otynkowany, datowany na przełom XIX/XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem, założony na planie czworoboku z przybudówką od strony północnej. Elewacją frontową budynek jest zwrócony w stronę drogi lokalnej prowadzącej do założenia. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Tylewice	
Czworak /13/ w i budynek gospodarczy /14/ w ZF		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 73	
				Działka nr 11/12	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny położony jest w kolonii mieszkalnej przynależnej do założenia folwarcznego w Tylewicach. Budynek murowany, otynkowany, datowany na przełom XIX/XX wieku. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem, założony na planie czworoboku. Od strony północnej przylega do niego budynek gospodarczy. Elewacją szczytową budynek jest zwrócony w stronę drogi lokalnej prowadzącej do założenia. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa Waga /17/ w ZF		2. Czas powstania XIX / XX wiek	Tylewice
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>	4. Adres Działka nr 11/3
			5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek położony jest na terenie założenia folwarcznego w Tylewicach. Budynek murowany, otynkowany, datowany na przełom XIX/XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny, założony na planie czworoboku. Dach jednospadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Tylewice	
Dwojak I w ZF		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 71	
				Działka nr 73/1, 73/2	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek dwójaka położony jest w kolonii mieszkalnej przynależnej do nieistniejącego już założenia folwarcznego w Tylewicach. Budynek murowany otynkowany, datowany na przełom XIX/XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem, założony na planie wieloboku. Elewacją frontową budynek jest zwrócony w stronę drogi prowadzącej ze Wschowy do Sławy. Dach dwuspadowy z lukarną, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Część budynku w trakcie remontu.



10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Artur Michalak

28/10/2020

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Tylewice	
Budynek mieszkalny w ZF		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 69, 69a	
				Działka nr 76, 77	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek dwójaka położony jest w kolonii mieszkalnej przynależnej do nieistniejącego już założenia folwarcznego w Tylewicach. Budynek murowany otynkowany, datowany na koniec XIX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem, założony na planie czworoboku. Elewacją frontową budynek jest zwrócony w stronę drogi prowadzącej ze Wschowy do Sławy. Dach naczółkowy z oknami typu wole, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Tylewice</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Budynek mieszkalny (dwojak II) w ZF</div>		<div>2. Czas powstania</div> <div>XIX / XX wiek</div>
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		
<div>  </div>		<div>  </div> <div> <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div> </div>
		<div>4. Adres</div> <div>Nr 70, 70a</div> <div>Działka nr 75, 74/1</div>
		<div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div>
		<div>6. Formy ochrony</div>

8. Historia, opis i wartości

Budynek dwójaka położony jest w kolonii mieszkalnej przynależnej do nieistniejącego już założenia folwarcznego w Tylewicach. Budynek murowany otynkowany, datowany na koniec XIX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem, założony na planie czworoboku. Elewacją frontową budynek jest zwrócony w stronę drogi prowadzącej ze Wschowy do Sławy. Dach naczółkowy z oknami typu wole, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Tylewice	
Dom		XIX / XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 55, 55a	
				Działka nr 88/1, 88/4	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny usytuowany przy głównej drodze prowadzącej ze Wschowy do Sławy. Obiekt murowany, otynkowany na rzucie czworoboku. Datowany na początek XX wieku. Budynek według układu fasady posiada jedną kondygnację nadziemną oraz poddasze. Od strony północnej do budynku przylega murowany ganek a od strony południowej ganek drewniany. Dach dwuspadowy pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Wskazane usunięcie mchu z pokrycia dachu.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Tylewice</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Budynek gospodarczy</div>	<div>2. Czas powstania</div> <div>początek XX wieku</div>	
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div> <div>   </div>		<div>4. Adres</div> <div>Nr 55</div> <div>Działka nr 88/4</div>
		<div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div>
		<div>6. Formy ochrony</div>

Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.

Źródło mapy: <https://wschowa.e-mapa.net>.

Ukierunkowanie mapki: N

Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.

8. Historia, opis i wartości

Budynek gospodarczy usytuowany na posesji nr 55. Budynek murowany z cegły, założony na planie czworoboku. Datowany na początek XX wieku. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Dach dwuspadowy pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Wincentowo	
Kaplica		XIX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Nr 3	
				Działka nr 478/5	
				5. Przynależność administracyjna	
		województwo: lubuskie			
		powiat: wschowski			
		gmina: Wschowa			
		6. Formy ochrony			

8. Historia, opis i wartości

Budynek sakralny usytuowany we wsi, obok posesji nr 3. Budynek murowany, otynkowany na rzucie czworoboku z dobudowaną od strony północno zachodniej dzwonnica. Datowany na XIX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym, pokrytym dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku zły. Widoczne uszkodzenia pokrycia dachu, pęknięcia oraz ubytki tynku na elewacji. Wskazany remont kaplicy.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Wincentowo</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Krzyż przydrożny</div>		<div>2. Czas powstania</div> <div>XX wiek</div>
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		
<div>  </div>		<div> <div>4. Adres</div> <div>Działka nr 474</div> <div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div> <div>6. Formy ochrony</div> </div> <div> <div>  </div> <div> <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div> </div> </div>

8. Historia, opis i wartości

Krzyż przydrożny usytuowany na początku wsi w miejscowości Wincentowo. Datowana na XX wiek. Krzyż drewniany z figurą Jezusa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan zachowania dobry. Wskazana bieżąca konserwacja.




**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa		2. Czas powstania		Wygnańczyce
Cmentarz (dawny ewangelicki)		XIX wiek		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres
 				Działka nr 114
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego. Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net . Ukierunkowanie mapki: N Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.		5. Przynależność administracyjna województwo: lubuskie powiat: wschowski gmina: Wschowa
				6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz ewangelicki (nieczynny) usytuowany w północnej części wsi, przy drodze prowadzącej z Tylewic do Starego Strącza. Datowany na drugą połowę XIX wieku. Położony na niewielkim wzniesieniu w sąsiedztwie gospodarstw od strony wschodniej i zachodniej oraz polem od północy. Zajmuje obszar 0,16 ha. Cmentarz założony na planie kwadratu z rzędem drzew pośrodku oraz wzdłuż granic. Nagrobki i mogiły niezachowane. W miejscu cmentarza tablica upamiętniająca.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie dawnego cmentarza wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Cmentarz nieczynny. Wskazana ochrona miejsca po cmentarzu.


**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Wygnańczyce	
Budynek dworca PKP		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 44	
				Działka nr 27/3	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				</	

8. Historia, opis i wartości

Budynek dawnego dworca PKP usytuowany w północnej części wsi w oddaleniu od zabudowy właściwej. Budynek murowany, otynkowany na rzucie czworoboku z przybudówkami. Datowany na początek XX wieku. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem. Dach wielospadowy z oknem typu wole, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Wskazane odświeżenie elewacji.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Wygnańczyce	
Krzyż		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Nr 12	
				Działka nr 256/1	
		5. Przynależność administracyjna		województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Krzyż drewniany usytuowany na posesji nr 12 w miejscowości Wygnańczyce. Datowany na XX wiek. Krzyż drewniany z figurą Jezusa i przymocowaną poniżej kapliczką z figurą Matki Bożej.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Stan zachowania dobry. Wskazana bieżąca pielęgnacja.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Wygnańczyce	
ZESPÓŁ FOLWARCZNY (ZF) - układ przestrzenny zespołu		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.			
		Ukierunkowanie mapki: N			

1. Zespół

2. Ryb. Złoty

3. Park

4. Park

5. Park

6. Park

7. Park

8. Park

9. Park

10. Park

11. Park

12. Park

13. Park

14. Park

15. Park

16. Park

17. Park

18. Park

Mapa zespołu ZF z zasobów WKZ Zielona Góra

8. Historia, opis i wartości

Zespół folwarczny w Wygnańcach położony jest po wschodniej stronie drogi prowadzącej ze Wschowy do Sławy. Teren, w którym znajduje się folwark, wznosi się nieco w kierunku wschodnim a od strony północnej teren założenia gwałtownie się obniża tworząc skarpe stanowiąca jednocześnie ograniczenie podwórza. Po zachodniej stronie drogi teren ulega dalszemu obniżeniu tworząc dolinę bezimiennego cieku wodnego. Ogrodzenie założenia wykonane jest częściowo z cegieł i kamieni a współczesne fragmenty z ażurowych betonowych półfabrykatów.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Wygnańczyce	
Pozostałości parku dworskiego w ZF		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr	
				5. Przynależność administracyjna	
		województwo: lubuskie			
		powiat: wschowski			
		gmina: Wschowa			
		6. Formy ochrony			
		<p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>			

8. Historia, opis i wartości

Park należący do założenia dworsko – folwarcznego jest w znacznej mierze zniszczony. Nie zachowały się aleje, wiele drzew zostało wyciętych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Wszystkie prace na terenie parku wykonywać w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Obecnie stan utrzymania parku zły. Zalecane uporządkowanie terenu oraz bieżąca pielęgnacja.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Wygnańczyce	
Stodoła /1/ w ZF		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Nr 45	
				Działka nr 25/29	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek stodoły znajduje się w południowo wschodniej części założenia folwarcznego w Wygnańcach. Budynek murowany z cegły, częściowo otynkowany, datowany na XX wiek, założony na planie czworoboku. Dach dwuspadowy. Elewacją frontową budynek jest skierowany w stronę podwórza gospodarczego założenia folwarcznego.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Widoczne ubytki w tynku na elewacji. Wskazane uzupełnienie tynku oraz odświeżenie elewacji.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Wygnańczyce	
Magazyn zbożowy /2/ w ZF		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 25/29	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek magazynu znajduje się na północny zachód od bramy wjazdowej założenia folwarcznego w Wygnańcach. Budynek murowany z cegły, częściowo otynkowany, datowany na XX wiek, założony na planie czworoboku. Dach dwuspadowy. Elewacją frontową budynek jest skierowany w stronę podwórza gospodarczego założenia folwarcznego.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Wygnańczyce</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Garaże ciągników /3/ w ZF</div>		<div>2. Czas powstania</div> <div>XX wiek</div>
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		
<div>  </div>		<div> <div>4. Adres</div> <div>Działka nr 25/29</div> <div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div> <div>6. Formy ochrony</div> </div> <div> <div>  </div> <div> <div>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</div> <div>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</div> <div>Ukierunkowanie mapki: N</div> <div>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</div> </div> </div>

8. Historia, opis i wartości

Budynek znajduje się na północny zachód od bramy wjazdowej założenia folwarcznego w Wygnańcach. Budynek murowany, otynkowany, datowany na XX wiek, założony na planie czworoboku. Elewacją frontową budynek jest skierowany w stronę podwórza gospodarczego założenia folwarcznego. Budynek jednopiętrowy. Stanowi on łącznik między magazynem a dawną gorzelnią.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Wygnańczyce	
Obora (dawna gorzelnia) /4/ w ZF		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 25/29	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek znajduje się na północny zachód od bramy wjazdowej założenia folwarcznego w Wygnańcach. Budynek murowany, otynkowany, datowany na XX wiek, założony na planie czworoboku. Elewacją frontową budynek jest skierowany w stronę podwórza gospodarczego założenia folwarcznego. Budynek dwukondygnacyjny z dwuspadowym dachem i wysokim, ceglany kominem od strony północno- zachodniej.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry. Widoczne zawilgocenie na elewacji. Wskazane wykonanie izolacji w celu usunięcia zawilgocenia.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Wygnańczyce	
Bukaciarnia /8/ w ZF		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 25/29	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			
		Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.			

8. Historia, opis i wartości

Budynek znajduje się na terenie założenia folwarcznego w Wygnańcach. Budynek murowany, otynkowany, datowany na XX wiek, założony na planie wydłużonego czworoboku z przybudówką od strony północno zachodniej. Budynek jednokondygnacyjny z dwuspadowym dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania elewacji zły. Widoczne pęknięcia oraz ubytki tynku na elewacji. Wskazany remont budynku.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Wygnańczyce	
Paszarnia /9/ w ZF		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 25/29	
				5. Przynależność administracyjna	
		województwo: lubuskie		powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
		6. Formy ochrony			
		<p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>			

8. Historia, opis i wartości

Budynek znajduje się na terenie założenia folwarcznego w Wygnańcach. Budynek murowany, otynkowany, datowany na XX wiek, założony na planie czworoboku. Południowo wschodnią ścianą przylega do budynku bukaciarni. Budynek jednokondygnacyjny z dwuspadowym dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania elewacji zły. Widoczne ubytki w tynku. Wskazany remont budynku.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Wygnańczyce	
Hydrofornia /11/ w ZF		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
				4. Adres	
				Działka nr 25/10	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
		Mapka pogładowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.			
		Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .			
		Ukierunkowanie mapki: N			

8. Historia, opis i wartości

Budynek znajduje się na terenie założenia folwarcznego w Wygnańcach. Budynek murowany, otynkowany, datowany na XX wiek, założony na planie czworoboku. Budynek jednokondygnacyjny z jednospadowym dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Wygnańczyce</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Bukaciarnia /12/ w ZF</div>	<div>2. Czas powstania</div> <div>XX wiek</div>	
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		
<div>  </div>	<div>  </div> <div> <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p> </div>	<div>4. Adres</div> <div>Działka nr 25/29</div>
		<div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div>
		<div>6. Formy ochrony</div>

8. Historia, opis i wartości

Budynek znajduje się na terenie założenia folwarcznego w Wygnańcach. Budynek murowany, otynkowany, datowany na XX wiek, założony na planie wydłużonego czworoboku. Budynek jednokondygnacyjny z dwuspadowym dachem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku zły. Widoczne uszkodzenia pokrycia dachu oraz ubytki w tynku. Wskazany remont budynku.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Wygnańczyce	
Budynek mieszkalny /15/ w ZF		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres	
<div></div>				Nr 46	
				Działka nr 81/1	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	
				Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.	
				Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net .	
				Ukierunkowanie mapki: N	
				Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.	

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny położony w kolonii mieszkalnej przynależnej do założenia folwarcznego w Wygnańcach. Budynek murowany otynkowany, datowany na XX wiek. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem. Założony na planie czworoboku z przybudówką od strony północnej i południowo zachodniej. Elewacją frontową budynek jest zwrócony w stronę drogi. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		Wygnańczyce	
Budynek mieszkalny /16/ w ZF		XX wiek			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
		 <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p>		4. Adres	
				Nr 47	
				Działka nr 26	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo: lubuskie	
				powiat: wschowski	
				gmina: Wschowa	
				6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny położony w kolonii mieszkalnej przynależnej do założenia folwarcznego w Wygnańcach. Budynek murowany otynkowany, datowany na XX wiek. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem. Założony na planie czworoboku z przybudówką od strony południowo zachodniej. Elewacją frontową budynek jest zwrócony w stronę drogi. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.



**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>Wygnańczyce</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>Budynki gospodarcze /18/ w ZF</div>	<div>2. Czas powstania</div> <div>XX wiek</div>	
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>		
<div>  </div>	<div>  <div> <p>Mapka poglądowa, nie mająca charakteru dok. urzędowego.</p> <p>Źródło mapy: https://wschowa.e-mapa.net.</p> <p>Ukierunkowanie mapki: N</p> <p>Strzałka wskazuje kierunek ujęcia zdjęcia.</p> </div> </div>	<div> <div>4. Adres</div> <div>Nr 46</div> <div>Działka nr 81/1</div> </div> <div> <div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>województwo: lubuskie</div> <div>powiat: wschowski</div> <div>gmina: Wschowa</div> </div> <div> <div>6. Formy ochrony</div> </div>

8. Historia, opis i wartości

Budynek gospodarczy położony w kolonii mieszkalnej przynależnej do założenia folwarcznego w Wygnańcach. Usytuowany elewacją szczytową do drogi, przynależy do posesji nr 46. Budynek murowany z cegły, datowany na XX wiek. Budynek jednokondygnacyjny, założony na planie czworoboku z przybudówkami od strony północnej i zachodniej. Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy skontaktować się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ogólny stan zachowania budynku dobry.

**10. Wykonanie karty
(autor, data, podpis)**

Artur Michalak

28/10/2020

**11. Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytków)***

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i nie włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków